

PRINCIPALI REFERENZE (n. 497)

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 11.01.2024

VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA E CAMPAGNE DIAGNOSTICHE STRUMENTALI (n. 433)..... 2

EDIFICI OSPEDALIERI (n.19)	2
EDIFICI MONUMENTALI (n.54)	6
INFRASTRUTTURE (n.38).....	15
EDIFICI DI CULTO (n.34)	22
EDIFICI SCOLASTICI (n.102).....	28
EDIFICI INDUSTRIALI E COMMERCIALI (n.73).....	46
EDIFICI RESIDENZIALI (n.113)	58

IDES S.r.l.
Società di Ingegneria

Sede Legale:
Via Galileo Galilei, 50
25128 BRESCIA - ITALIA

Telefono +39 030 66 60 491

www.idesweb.it
www.fibredicarbonio.it
www.indaginiagnostiche.it
www.adeguamento-sismico.it
www.verifiche-sismiche.it
www.dry-mode.it

ides@idesweb.it
info@fibredicarbonio.it
info@indaginiagnostiche.it
info@adeguamento-sismico.it
info@verifiche-sismiche.it
info@dry-mode.it

PEC: ides.srl@pec.it

C.F. e P. IVA 03796200982
R.E.A. BS-563735



V. 24.1.11


APPALTO INTEGRATO CON PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RINFORZO IN CFRP (54)77


INTERVENTI SUPER-SISMA-BONUS 110: APPALTO INTEGRATO CON PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI ANTISISMICI (10).....87


VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA E CAMPAGNE DIAGNOSTICHE STRUMENTALI


EDIFICI OSPEDALIERI


	OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA	
	LOCALITÀ:	DESENZANO DEL GARDA (BS)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	ASST DEL GARDA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica finalizzata alla verifica di vulnerabilità sismica.
	PRESIDIO OSPEDALIERO DI ESINE	
	LOCALITÀ:	ESINE (BS)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
	DESCRIZIONE:	Verifica di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003
	PRESIDIO OSPEDALIERO DI EDOLO	
	LOCALITÀ:	EDOLO (BS)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
	DESCRIZIONE:	Verifica di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003
	OSPEDALE CIVICO "SANTA MARIA DEL PRATO"	
	LOCALITÀ:	FELTRE (BL)
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	STEA SPA
	DESCRIZIONE:	Verifica di vulnerabilità sismica secondo l'ordinanza PCM n.3274/2003 comprendente: valutazione dei livelli di conoscenza, campagne di indagine, rilievi di dettaglio; effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza con sinterizzazione e interpretazione dei risultati ottenuti con la descrizione del comportamento della struttura in presenza dell'azione sismica di riferimento e di individuazione degli elementi più vulnerabili; elaborazione della "Scheda di sintesi della verifica sismica di Livello 1 o di Livello 2"; elaborazione di ipotesi di intervento strutturale ed impiantistico.
	OSPEDALE "SANTA CORONA"	
	LOCALITÀ:	GARDONE RIVIERA (BS)
	ANNO:	2014
	COMMITTENZA:	AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Indagine georadar sui setti murari per l'individuazione di elementi metallici


	OSPEDALE "SANTO SPIRITO"	
	LOCALITÀ:	CASALE MONFERRATO (AL)
	ANNO:	2013-2014
	COMMITTENZA:	ASL AL REGIONE PIEMONTE
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie e sui solai eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, prelievo di ferri e prove a trazione, pull-out e indagini ultrasoniche. Prove di carico su solaio.

	OSPEDALE "RICHIEDEI"	
	LOCALITÀ:	PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.
	DESTINATARIO:	FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOBILE PAOLO RICHIEDEI
DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai	


	OSPEDALE E R.S.A. "RICHIEDEI"	
	LOCALITÀ:	GUSSAGO (BS)
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOBILE PAOLO RICHIEDEI
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie e sui solai eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievo di ferri e prove a trazione.


	R.S.A. "ITACA"	
	LOCALITÀ:	MAZZANO (BS)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
	DESCRIZIONE:	Verifica in opera dei requisiti acustici passivi con riferimento all' isolamento acustico di facciata, aereo tra ambienti, isolamento dal rumore di calpestio e rumore impianti


	R.S.A. "CAV. PAOLO RIVADOSSI"	
	LOCALITÀ:	BORNO (BS)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	RSA BORNO – Società di progetto S.p.A.
	DESTINATARIO:	RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "CAV. PAOLO RIVADOSSI"
DESCRIZIONE:	Collaudo delle strutture effettuato tramite prove di carico sui solai.	


	R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	
	LOCALITÀ:	SAREZZO (BS)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	COMUNE DI SAREZZO
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie e sui solai eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievo di ferri e prove a trazione.

	PALAZZO GIALLO – I.Z.S.	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “B. UBERTINI”
DESCRIZIONE:	Verifica di vulnerabilità sismica secondo l'ordinanza PCM n.3274/2003 comprendente: valutazione dei livelli di conoscenza, campagne di indagine, rilievi di dettaglio; effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza con sinterizzazione e interpretazione dei risultati ottenuti con la descrizione del comportamento della struttura in presenza dell'azione sismica di riferimento e di individuazione degli elementi più vulnerabili; elaborazione della “Scheda di sintesi della verifica sismica di Livello 1 o di Livello 2”; elaborazione di ipotesi di intervento strutturale ed impiantistico.	


	PALAZZO GRIGIO – I.Z.S.	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	ING. GASPARINI
	DESTINATARIO:	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “B. UBERTINI”
DESCRIZIONE:	Campagne di indagine, rilievi di dettaglio e verifiche tecniche finalizzate alla verifica dei livelli di sicurezza sismica.	


	OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA	
	LOCALITÀ:	DESENZANO DEL GARDA (BS)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie e sui solai eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione, indagini sclerometriche, prove ultrasoniche, metodo SonReb e prove di carico.

	OSPEDALE SANATORIALE “ALESSANDRINI”	
	LOCALITÀ:	TERAMO
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	ING. VIOLA
	DESTINATARIO:	OSPEDALE PSICHIATRICO SANT'ANTONIO ABATE
DESCRIZIONE:	Studio mineralogico-petrografico delle malte	

	OSPEDALE CIVILE	
	LOCALITÀ:	PORDENONE
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA DEGLI ANGELI”
DESCRIZIONE:	Prova di carico su solaio	

	OSPEDALE CIVICO	
	LOCALITÀ:	PALERMO
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	MINISTERO DELLA SALUTE – Dipartimento della qualità – Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema
	DESTINATARIO:	OSPEDALE “CIVICO E BENFRATELLI – G. DI CRISTINA – M. ASCOLI” DI PALERMO
DESCRIZIONE:	Campagne di indagine, rilievi di dettaglio e verifiche tecniche finalizzate alla verifica dei livelli di sicurezza sismica negli ospedali ai fini del mantenimento delle funzioni ospedaliere strategiche in situazioni di emergenza.	

	OSPEDALE "TRIGONA"	
	LOCALITÀ:	NOTO (SR)
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	MINISTERO DELLA SALUTE – Dipartimento della qualità – Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema
	DESTINATARIO:	A.U.S.L. N.8 DI SIRACUSA
DESCRIZIONE:	Campagne di indagine, rilievi di dettaglio e verifiche tecniche finalizzate alla verifica dei livelli di sicurezza sismica negli ospedali ai fini del mantenimento delle funzioni ospedaliere strategiche in situazioni di emergenza.	

	R.S.A. "I.P.A.B. D. BERTONE"	
	LOCALITÀ:	BAGNOLO PIEMONTE (CN)
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	I.P.A.B. D. BERTONE
DESCRIZIONE:	Campagne di indagine e rilievi di dettaglio finalizzati all'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica comprendenti: prove di carico statiche e dinamiche su solai, prove su murature tramite martinetti piatti singoli e doppi, analisi soniche e videoendoscopiche.	

EDIFICI MONUMENTALI


	CASTELLI DI CANNERO	
	LOCALITÀ:	LAGO MAGGIORE (VERBANO-CUSIO-OSSOLA)
	ANNO:	2022
	COMMITTENZA:	AEDES S.R.L.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture lignee dei solai: analisi resistografiche, prove penetrometriche, prove ultrasoniche e analisi igrometriche.
	PALAZZO DELLA LIBERTÀ – SEDE DELLA PREFETTURA	
	LOCALITÀ:	BERGAMO
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	AGENZIA DEL DEMANIO
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle facciate per l'analisi dello stato di adesione delle lastre di rivestimento: analisi magnetometriche, indagini soniche, misura del potenziale di corrosione, analisi endoscopiche, saggi, ispezioni visive, carotaggi
	PALAZZO DEL "BROLETTO"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	INVIMIT SGR S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica su solai lignei: prove resistografiche, penetrometriche, igrometriche, endoscopiche, termografiche. Campagna diagnostica sulle strutture murarie: analisi endoscopiche, saggi e ispezioni visive, analisi della tessitura muraria, prove con martinetti piatti, indagini soniche, prove penetrometriche su malta, prove sclerometriche su laterizi, prelievo di malta e laterizi e prove a compressione, indagini petrografiche di laboratorio delle malte
	PALAZZO "CARPANEDA"	
	LOCALITÀ:	LONATO (BS)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	OM.E.G. S.R.L.
	REFERENTE:	Ing. Rustico
DESCRIZIONE:	Prove con martinetti piatti sulle murature	
	CATACOMBE DI COMMODILLA	
	LOCALITÀ:	ROMA
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	PONTIFICIA COMMISSIONE DI ARCHEOLOGIA SACRA
	REFERENTI:	Mons. Iacobone - geom. Fiorenza - prof. Fabrizio Bisconti
DESCRIZIONE:	Diagnosi delle strutture murarie del cubicolo di Leone tramite analisi endoscopiche e indagini georadar. Progetto di restauro conservativo	
	PALAZZO MUNICIPALE	
	LOCALITÀ:	SEGRATE (MI)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	COMUNE DI SEGRATE
	DESCRIZIONE:	Verifica di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e rischio sismico ai sensi dell'OPCM 3274/2003, comprendente la campagna diagnostica sulle strutture e la redazione del libretto del rischio sismico dell'edificio

	COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE – PALAZZO “BRUNO SUZZANI”	
	LOCALITÀ:	SEGRATE (MI)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	COMUNE DI SEGRATE
DESCRIZIONE:	Verifica di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e rischio sismico ai sensi dell'OPCM 3274/2003, comprendente la campagna diagnostica sulle strutture e la redazione del libretto del rischio sismico dell'edificio	


	CENTRO CIVICO “VERDI”	
	LOCALITÀ:	SEGRATE (MI)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	COMUNE DI SEGRATE
DESCRIZIONE:	Verifica di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e rischio sismico ai sensi dell'OPCM 3274/2003, comprendente la campagna diagnostica sulle strutture e la redazione del libretto del rischio sismico dell'edificio	

	BIBLIOTECA COMUNALE “CASCINA OVI”	
	LOCALITÀ:	SEGRATE (MI)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	COMUNE DI SEGRATE
DESCRIZIONE:	Verifica di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e rischio sismico ai sensi dell'OPCM 3274/2003, comprendente la campagna diagnostica sulle strutture e la redazione del libretto del rischio sismico dell'edificio	


	TEATRO LIRICO	
	LOCALITÀ:	MILANO
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	STEA S.R.L.
DESCRIZIONE:	Rilievo delle strutture esistenti e calcolo della nuova struttura metallica per la sottocentrale termica	


	VILLA GRIMALDI	
	LOCALITÀ:	GENOVA
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	COMUNE DI GENOVA
DESCRIZIONE:	Caratterizzazione meccanica della struttura lignea di copertura: analisi resistografiche, prove penetrometriche, analisi ultrasoniche e igrometriche.	


	VILLA SGROY	
	LOCALITÀ:	CAPRIOLO (BS)
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	COMUNE DI CAPRIOLO
DESCRIZIONE:	Verifica di sicurezza strutturale dei solai: indagini termografiche, analisi magnetometriche, analisi costruttiva, caratterizzazione meccanica dei materiali, carotaggi del cls e prove a compressione in laboratorio, prelievi di ferri e prove a trazione in laboratorio	


	EX CASA DEL CUSTODE IN CAMPO MARTE	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2017
	COMMITTENZA:	ING. FRANCESCA MONESI
DESCRIZIONE:	Indagini per la caratterizzazione meccanica delle murature: prove con martinetti piatti singoli e doppi, prove sclerometriche e prove penetrometriche su malta	


	PALAZZO IN PIAZZA GARIBALDI – SEDE BANCO POPOLARE	
	LOCALITÀ:	GALLARATE (VA)
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	BANCO POPOLARE C.S. – GENERALI ASSICURAZIONI SPA
DESCRIZIONE:	Verifica di sicurezza strutturale dei solai lignei, incluso le prove e i sondaggi con particolare riferimento alle strutture in legno: prove penetrometriche, resistografiche, ultrasoniche, igrometriche e di carico.	

	CAPPELLA DELLA “SACRA SINDONE”	
	LOCALITÀ:	TORINO
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	CARLA TOMASI S.R.L.
DESCRIZIONE:	Prove diagnostiche del degrado. Pulitura criogenica con ghiaccio secco	


	PALAZZO MUNICIPALE	
	LOCALITÀ:	SAREZZO (BS)
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	ANDREIS PIETRO S.R.L.
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie: prove con martinetti piatti singoli e doppi, analisi delle tessiture murarie, prove di estrazione barre inghisate.	


	PALAZZO “DELLE FINANZE” - DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO	
	LOCALITÀ:	ROMA
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	AGENZIA DEL DEMANIO
DESCRIZIONE:	Verifica della vulnerabilità sismica incluso le prove e i sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza richiesti dalla normativa, il ripristino dello stato dei luoghi, la progettazione preliminare degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico	


	VILLA “PLINIANA”	
	LOCALITÀ:	TORNO (CO)
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	CANTIERI EDILI BERGAMELLI S.R.L.
DESCRIZIONE:	Prove diagnostiche e accertamento strumentale per umidità da risalita; fornitura e posa di sistema per la deumidificazione elettrofisica.	

	COMPLESSO “SANT’ANDREA AL QUIRINALE” - DIREZIONE REGIONALE LAZIO DEL DEMANIO	
	LOCALITÀ:	ROMA
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	AGENZIA DEL DEMANIO
DESCRIZIONE:	Verifica della vulnerabilità sismica incluso le prove e i sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza richiesti dalla normativa, il ripristino dello stato dei luoghi, la progettazione preliminare degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico	


	PALAZZO "MONFORTE" - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA DEL DEMANIO	
	LOCALITÀ:	MILANO – CORSO MONFORTE
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	AGENZIA DEL DEMANIO
	DESCRIZIONE:	Verifica della vulnerabilità sismica incluso le prove e i sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza richiesti dalla normativa, il ripristino dello stato dei luoghi, la progettazione preliminare degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico

	VILLA "TIVAN" - DIREZIONE REGIONALE VENETO DEL DEMANIO	
	LOCALITÀ:	VENEZIA
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	AGENZIA DEL DEMANIO
	DESCRIZIONE:	Verifica della vulnerabilità sismica incluso le prove e i sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza richiesti dalla normativa, il ripristino dello stato dei luoghi, la progettazione preliminare degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico


	PALAZZO "LAURA" - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA DEL DEMANIO	
	LOCALITÀ:	FIRENZE
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	AGENZIA DEL DEMANIO
	DESCRIZIONE:	Verifica della vulnerabilità sismica incluso le prove e i sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza richiesti dalla normativa, il ripristino dello stato dei luoghi, la progettazione preliminare degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico


	VILLA "MANZONI"	
	LOCALITÀ:	LECCO
	ANNO:	2014
	COMMITTENZA:	STUDIO MORELLO ASSOCIATI
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie: prove con martinetti piatti singoli e doppi, analisi delle tessiture murarie, videoendoscopie, analisi soniche, scavi fondazionali, termografia all'infrarosso.


	KASTEL STAFILIC	
	LOCALITÀ:	Kastela Spalato Dalmazia (Croazia)
	ANNO:	2014
	COMMITTENZA:	GEINTER D.O.O.
	DESCRIZIONE:	Rilievo architettonico con laser scanner

	PALAZZO "MARTINENGO CESARESCO NOVARINO"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2013-2014
	COMMITTENZA:	PROVINCIA DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Verifica sismica ai sensi art. 2, c.3 O.P.C.M. 3274/03 e ss.mm e ii. e della D.P.C.M. 9/02/2011 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" comprendente: valutazione dei livelli di conoscenza, campagne di indagine, rilievi di dettaglio; effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza con sinterizzazione e interpretazione dei risultati ottenuti con la descrizione del comportamento della struttura in presenza dell'azione sismica di riferimento e di individuazione degli elementi più vulnerabili; elaborazione di ipotesi di intervento strutturale.


	PALAZZO BORROMEO	
	LOCALITÀ:	MILANO
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	SIG.RA CALESELLA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, indagini ultrasoniche, prove sclerometriche, metodo SonReb, analisi termografiche e prove di carico sui solai.	


	VILLA PURICELLI	
	LOCALITÀ:	Bodio Lomnago (VA)
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	ALBACHIARA COMPAGNIA ALBERGHIERA S.R.L.
	DESTINATARIO:	R.S.A. "CASA CARDINAL GIACOMO LERCARO" – VILLA PURICELLI S.R.L.
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica su solai: prove di carico statiche e dinamiche	


	CASTELLO "SFORZESCO"	
	LOCALITÀ:	CITTA' DI VIGEVANO (PV)
	ANNO:	2005-2009-2012
	COMMITTENZA:	COMUNE DI VIGEVANO (2005) / ALISSA COSTRUZIONI S.P.A. (2009-2012)
	DESTINATARIO:	COMUNE DI VIGEVANO
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie e sui solai eseguita tramite martinetti piatti singoli e doppi e prove di carico.	


	PALAZZO DEL "BROLETTO"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2010-2012
	COMMITTENZA:	PROVINCIA DI BRESCIA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica della volta decorata dello scalone di accesso agli uffici della Prefettura e della Provincia effettuata tramite analisi termografiche, prove endoscopiche e monitoraggio del quadro fessurativo.	

	PALAZZO IN PIAZZA DELLA LOGGIA	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	ITALTOUR S.R.L.
	DESTINATARIO:	TRATTORIA CAPRESE
DESCRIZIONE:	Collaudo tramite prove di carico su solai	


	PALAZZO DELLA PREFETTURA	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	PROVINCIA DI BRESCIA
	DESTINATARIO:	PREFETTURA DI BRESCIA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie e sui solai tramite analisi termografiche e prove endoscopiche.	


	CASTELLO "QUISTINI"	
	LOCALITÀ:	ROVATO (BS)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	SIG. MAZZA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture lignee di copertura eseguita tramite analisi ultrasoniche, resistografiche, penetrometriche e igrometriche.	

	VECCHIO MULINO - BIBLIOTECA COMUNALE	
	LOCALITÀ:	NUVOLENTO (BS)
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	EDIL.GE.CO S.R.L.
	DESTINATARIO:	COMUNE DI NUVOLENTO
	DESCRIZIONE:	Prove di carico sui solai.


	VILLA "MAGGI"	
	LOCALITÀ:	ERBUSCO (BS)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	ING. NORIS
	DESTINATARIO:	CONTESSA MAGGI
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica eseguita tramite monitoraggio del quadro fessurativo.


	GRAND RESORT "HOTEL DEL GOLFO"	
	LOCALITÀ:	FINALE LIGURE (SV)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	ICOS SOC. COOP. SOCIALE
	DESTINATARIO:	HOTEL DEL GOLFO
	DESCRIZIONE:	Analisi su intonaci

	TEATRO "RISTORI"	
	LOCALITÀ:	VERONA
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	MAZZI - IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.P.A.
	DESTINATARIO:	COMUNE DI VERONA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie e sui solai tramite martinetti piatti singoli e doppi.

	BIBLIOTECA CIVICA	
	LOCALITÀ:	TRENZANO (BS)
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	PRO.GE.S. DI ING. GUERRINI
	DESTINATARIO:	COMUNE DI TRENZANO
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie eseguita tramite martinetti piatti singoli e doppi, indagini soniche e analisi videoendoscopiche.


	PALAZZO IN PIAZZA CERMENATI	
	LOCALITÀ:	LECCO
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	GICA S.N.C.
	DESTINATARIO:	STUDIO ARCH. TENTORI
	DESCRIZIONE:	Indagine termografica delle superfici interne ed esterne per l'individuazione di canne fumarie e condotti di ventilazione


	PALAZZO "AVOGADRO"	
	LOCALITÀ:	SAREZZO (BS)
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA'
	DESTINATARIO:	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "CHIZZOLINI"
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sui solai eseguita tramite prove di carico.	


	PALAZZO DEL BROLETTO	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2006
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle murature eseguita tramite prove di laboratorio.	

	EX-PALAZZO COMUNALE	
	LOCALITÀ:	GARGNANO (BS)
	ANNO:	2006
	COMMITTENZA:	COMUNE DI GARGNANO
DESCRIZIONE:	Campagna di indagine e verifiche tecniche comprendenti: prove di tiro su catene; monitoraggio statico e dinamico eseguito tramite rilevazioni vibrazionali e accelerometriche con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati; indagini videoendoscopiche e indagini ultrasoniche sulle strutture murarie.	


	PALAZZO "BALDUZZI" - MUSEO DEL MARMO	
	LOCALITÀ:	BOTTICINO (BS)
	ANNO:	2006
	COMMITTENZA:	OCHRA S.N.C.
	DESTINATARIO:	COMUNE DI BOTTICINO
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica eseguita tramite indagini soniche, analisi videoendoscopiche, analisi della tessitura muraria e prove petrografiche e stratigrafiche di laboratorio.	


	PALAZZO "MARTINENGO COLLEONI" - EX TRIBUNALE	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
	DESTINATARIO:	TRIBUNALE DI BRESCIA
DESCRIZIONE:	Monitoraggio statico delle lesioni sulle strutture murarie con acquisizione, gestione, archiviazione dati.	

	PALAZZO "TE"	
	LOCALITÀ:	MANTOVA
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	S.K.M. SRL
	DESTINATARIO:	COMUNE DI MANTOVA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica eseguita tramite rilievo, indagine termografica, analisi microclimatiche, prove gravimetriche e analisi dei sali.	


	PALAZZO "FORTI" – GALLERIA D'ARTE MODERNA	
	LOCALITÀ:	VERONA
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	COMUNE DI VERONA
	DESTINATARIO:	GALLERIA D'ARTE MODERNA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica eseguita tramite un'indagine termografica, analisi microclimatiche, prove gravimetriche e analisi dei sali.	


	HOTEL "FOUR SEASONS"	
	LOCALITÀ:	MILANO
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	S.K.M. S.R.L.
	DESTINATARIO:	HOTEL FOUR SEASONS
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica eseguita tramite un'indagine termografica, analisi microclimatiche, prove gravimetriche e analisi dei sali.	

	CASA "GHIGI" – PALAZZO DELL'ANAGRAFE	
	LOCALITÀ:	RAVENNA
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	C.S.G. PALLADIO S.R.L.
	DESTINATARIO:	COMUNE DI RAVENNA
DESCRIZIONE:	Prove in situ su pilastri mediante tomografia sonica.	


	PALAZZO "LUZZAGO DI BAGNO"	
	LOCALITÀ:	MANERBIO (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	COMUNE DI MANERBIO
	DESCRIZIONE:	Campagna di indagine e verifiche tecniche finalizzate all'analisi di vulnerabilità sismica: monitoraggio statico delle lesioni con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati; rilievo; monitoraggio dinamico eseguito tramite rilevazioni vibrazionali e accelerometriche; martinetti piatti singoli e doppi; prove di carico su solai; analisi soniche; analisi delle tessiture murarie; indagini endoscopiche; prove sclerometriche; indagini termografiche; prove gravimetriche.


	BIBLIOTECA CIVICA	
	LOCALITÀ:	MANERBIO (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	COMUNE DI MANERBIO
	DESCRIZIONE:	Campagna di indagine e verifiche tecniche finalizzate all'analisi di vulnerabilità sismica: monitoraggio statico delle lesioni con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati; rilievo; monitoraggio dinamico eseguito tramite rilevazioni vibrazionali e accelerometriche; martinetti piatti singoli e doppi; prove di carico su solai; analisi soniche; analisi delle tessiture murarie; indagini endoscopiche; prove sclerometriche; indagini termografiche; prove gravimetriche.

	TORRE CIVICA	
	LOCALITÀ:	MANERBIO (BS)
	ANNO:	2006
	COMMITTENZA:	COMUNE DI MANERBIO
	DESCRIZIONE:	Monitoraggio statico delle lesioni con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati.


	MUSEO CIVICO	
	LOCALITÀ:	MANERBIO (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	COMUNE DI MANERBIO
DESCRIZIONE:	Campagna di indagine e verifiche tecniche finalizzate all'analisi di vulnerabilità sismica: monitoraggio statico delle lesioni con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati; rilievo; monitoraggio dinamico eseguito tramite rilevazioni vibrazionali e accelerometriche; martinetti piatti singoli e doppi; prove di carico su solai; analisi soniche; analisi delle tessiture murarie; indagini endoscopiche; prove sclerometriche; indagini termografiche; prove gravimetriche.	

	PICCOLO TEATRO CIVICO	
	LOCALITÀ:	MANERBIO (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	COMUNE DI MANERBIO
DESCRIZIONE:	Campagna di indagine e verifiche tecniche finalizzate all'analisi di vulnerabilità sismica: monitoraggio statico delle lesioni con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati; rilievo; monitoraggio dinamico eseguito tramite rilevazioni vibrazionali e accelerometriche; martinetti piatti singoli e doppi; prove di carico su solai; analisi soniche; analisi delle tessiture murarie; indagini endoscopiche; prove sclerometriche; indagini termografiche; prove gravimetriche.	

	PALAZZO IN PIAZZA CIMONE	
	LOCALITÀ:	THIENE (VI)
	ANNO:	2003
	COMMITTENZA:	VESTA IMMOBILIARE S.R.L.
	DESTINATARIO:	BENETTON S.P.A.
DESCRIZIONE:	Indagine termografica, analisi microclimatiche, prove gravimetriche e analisi dei sali.	


	PALAZZO IN VIA ELIA CAPRIOLO	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2003
	COMMITTENZA:	SIG.RA VIGASIO
DESCRIZIONE:	Indagine termografica, analisi microclimatiche, prove gravimetriche e analisi dei sali.	


INFRASTRUTTURE

	PIAZZA GUGLIELMO MARCONI	
	LOCALITÀ:	NAVE (BS)
	ANNO:	2023
	COMMITTENZA:	COMUNE DI NAVE
	COLLAUDATORE:	ING. ALESSANDRO GASPARINI
	DESCRIZIONE:	Indagini presso la pavimentazione carrabile in terra stabilizzata della piazza tramite prelievo di campioni e prove di laboratorio


	CABINA DI DECOMPRESSIONE REMI	
	LOCALITÀ:	CESANA BRIANZA (LC)
	ANNO:	2022
	COMMITTENZA:	LERETI S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Verifica di sicurezza strutturale ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e s.m.i. e redazione del certificato di idoneità strutturale. Campagna diagnostica strumentale: rilievo geometrico, analisi magnetometriche, ispezioni visive con rilievo diretto delle barre d'armatura, analisi endoscopiche, scavi in fondazione, carotaggi del cls, determinazione della profondità di carbonatazione, prove a compressione in laboratorio, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione, prove di durezza e misura del potenziale di corrosione.


	SERBATOIO IDRICO PENSILE "FERRARI"	
	LOCALITÀ:	GALLIATE LOMBARDO (VA)
	ANNO:	2022
	COMMITTENZA:	LERETI S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Verifica di sicurezza strutturale ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e s.m.i. e redazione del certificato di idoneità strutturale. Campagna diagnostica strumentale: rilievo geometrico, analisi magnetometriche, ispezioni visive con rilievo diretto delle barre d'armatura, analisi endoscopiche, scavi in fondazione, carotaggi del cls, determinazione della profondità di carbonatazione, prove a compressione in laboratorio, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione, prove di durezza e misura del potenziale di corrosione.


	SERBATOIO IDRICO PENSILE	
	LOCALITÀ:	BESNATE (VA)
	ANNO:	2022
	COMMITTENZA:	LERETI S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Verifica di sicurezza strutturale ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e s.m.i. e redazione del certificato di idoneità strutturale. Campagna diagnostica strumentale: rilievo geometrico, analisi magnetometriche, ispezioni visive con rilievo diretto delle barre d'armatura, analisi endoscopiche, scavi in fondazione, carotaggi del cls, determinazione della profondità di carbonatazione, prove a compressione in laboratorio, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione, prove di durezza e misura del potenziale di corrosione.


	AUDITORIUM "PARCO DELLA MUSICA"	
	LOCALITÀ:	ROMA
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	AEDES S.R.L.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale sulle strutture lignee di copertura: analisi resistografiche per l'individuazione delle variazioni di densità interne del legno; prove penetrometriche per valutare le proprietà meccaniche del legno; analisi ultrasoniche per valutare l'omogeneità del legno; analisi igrometriche per la determinazione dell'umidità del legno; prove gravimetriche per ricavare la percentuale di umidità del


		legno; prelievi di campioni lignei con analisi visiva; analisi dei biodeteriogeni su elementi lignei
--	--	--


	ALBERO DELLA VITA PRESSO EXPO	
	LOCALITÀ:	RHO (MI)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	Ing. Alessandro Gasparini
DESCRIZIONE:	Consulenza per la verifica dello stato di conservazione della struttura lignea e delle funi in acciaio	

	AUTOGRILL "VALTROMPIA NORD"	
	LOCALITÀ:	RONCADELLE (BS)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	Ing. Enrico Maria Bandello
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture: analisi magnetometriche, analisi endoscopiche, carotaggi e prove a compressione cls, determinazione della profondità di carbonatazione, prove di estrazione pull-out, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione, prove di durezza su barre d'armatura, stima della resistenza a trazione degli elementi di carpenteria metallica.	


	AUTOGRILL "VALTROMPIA SUD"	
	LOCALITÀ:	RONCADELLE (BS)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	Ing. Enrico Maria Bandello
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture: analisi magnetometriche, analisi endoscopiche, carotaggi e prove a compressione cls, determinazione della profondità di carbonatazione, prove di estrazione pull-out, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione, prove di durezza su barre d'armatura, stima della resistenza a trazione degli elementi di carpenteria metallica.	


	AUTOGRILL "BRIANZA NORD"	
	LOCALITÀ:	CAPONAGO (MB)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	Ing. Enrico Maria Bandello
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture: analisi magnetometriche, analisi endoscopiche, carotaggi e prove a compressione cls, determinazione della profondità di carbonatazione, prove di estrazione pull-out, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione, prove di durezza su barre d'armatura, stima della resistenza a trazione degli elementi di carpenteria metallica.	

	AUTOGRILL "BRIANZA SUD"	
	LOCALITÀ:	CAPONAGO (MB)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	Ing. Enrico Maria Bandello
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture: analisi magnetometriche, analisi endoscopiche, carotaggi e prove a compressione cls, determinazione della profondità di carbonatazione, prove di estrazione Pull-Out, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione, prove di durezza su barre d'armatura, stima della resistenza a trazione degli elementi di carpenteria metallica.	

	AUTOGRILL "LAMBRO SUD"	
	LOCALITÀ:	CINISELLO BALSAMO (MI)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	Ing. Enrico Maria Bandello
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture: analisi magnetometriche, analisi endoscopiche, carotaggi e prove a compressione cls, determinazione della profondità di carbonatazione, prove di estrazione pull-out, prelievo di barre d'armatura e prove a	


		trazione, prove di durezza su barre d'armatura, stima della resistenza a trazione degli elementi di carpenteria metallica.
--	--	--


	AUTOGRILL "VILLORESI EST"	
	LOCALITÀ:	LAINATE (MI)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	Ing. Enrico Maria Bandello
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture: analisi magnetometriche, analisi endoscopiche, carotaggi e prove a compressione cls, determinazione della profondità di carbonatazione, prove di estrazione pull-out, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione, prove di durezza su barre d'armatura, stima della resistenza a trazione degli elementi di carpenteria metallica, prove resistografiche su legno, prove penetrometriche su legno


	IMPIANTO CARBURANTI IP	
	LOCALITÀ:	SAN GIULIANO MILANESE (MI)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	DBA PROGETTI S.P.A.
	REFERENTE:	Ing. Enrico Bandello
	DESCRIZIONE:	Prove di durezza su elementi metallici di carpenteria presso pensilina dell'area di servizio IP

	IMPIANTO IDROELETTRICO DI ROVEDOLO	
	LOCALITÀ:	MARCHENO (BS)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	STUDIO FROSIO S.R.L.
	REFERENTE:	Ing. Caterina Frosio
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale presso il muro di valle della vasca di carico: analisi magnetometriche, carotaggi nel calcestruzzo e prove a compressione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, prove di estrazione pull-out.	

	IMPIANTO IDROELETTRICO PALOSCO DMW	
	LOCALITÀ:	PALAZZOLO S/O (BS)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	FACCHETTI COSTRUZIONI S.P.A.
	REFERENTE:	Ing. Luca Ferrari
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale: analisi magnetometriche, ispezioni visive con rilievo diretto delle barre d'armatura, carotaggi nel calcestruzzo e prove a compressione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, prove di estrazione pull-out, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, prove di durezza su barre d'armatura, misure del potenziale di corrosione su barre d'armatura	

	SERBATOIO IDRICO PENSILE "BUSTECCHE"	
	LOCALITÀ:	VARESE
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Verifica di sicurezza strutturale ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e s.m.i. e redazione del certificato di idoneità strutturale. Campagna diagnostica strumentale: rilievo geometrico, analisi magnetometriche, ispezioni visive con rilievo diretto delle barre d'armatura, analisi endoscopiche, scavi in fondazione, carotaggi del cls, determinazione della profondità di carbonatazione, prove a compressione in laboratorio, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione, prove di durezza e misura del potenziale di corrosione.


	SERBATOIO IDRICO PENSILE "MARCONI"	
	LOCALITÀ:	CARONNO VARESINO (VA)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Verifica di sicurezza strutturale ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e s.m.i. e redazione del certificato di idoneità strutturale. Campagna diagnostica strumentale: analisi magnetometriche, ispezioni visive con rilievo diretto delle barre d'armatura, analisi endoscopiche, scavi in fondazione, carotaggi del cls, determinazione della profondità di carbonatazione, prove a compressione in laboratorio, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione, prove di durezza e misura del potenziale di corrosione.

	PASSERELLA DI SAN VITO	
	LOCALITÀ:	SIRMIONE (BS)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	COMUNE DI SIRMIONE
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale per la caratterizzazione meccanica dei pali lignei della passerella: analisi resistografiche, prove penetrometriche, analisi igrometriche.

	PONTE DELLA SELVA IN LOC. SAN MICHELE	
	LOCALITÀ:	GARDONE RIVIERA (BS)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	COMUNE DI GARDONE RIVIERA
	DESCRIZIONE:	Prova di carico e campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometriche, analisi costruttive, rilievi diretti, ispezioni visive, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, prove di estrazione Pull-Out, prove di durezza, misure del potenziale di corrosione.


	AUTORIMESSA IN PIAZZA 27 OTTOBRE	
	LOCALITÀ:	VENEZIA
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	SPARIM S.P.A.
	REFERENTI:	Prof. Ing. P. Foraboschi – Geom. R. Milani - Ing. G. Pagliuca - Dott. A. Volpato
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica e prove sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometriche, analisi costruttive, rilievi diretti, ispezioni visive, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, prove di estrazione Pull-Out, analisi endoscopiche, prove ultrasoniche e sclerometriche, metodo SonReb, prove di durezza su barre d'armatura, misure del potenziale di corrosione.


	PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII	
	LOCALITÀ:	BORGOSATOLLO (BS)
	ANNO:	2017
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BORGOSATOLLO
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale presso la pavimentazione della piazza: analisi magnetometriche, analisi endoscopiche, carotaggi del cls e prove a compressione e a trazione indiretta in laboratorio, rilievi diretti dei ferri d'armatura


	PONTE SUL FIUME SEMINELLA	
	LOCALITÀ:	BUSALLA (GE)
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	DBA PROGETTI S.P.A.
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato dell'impalcato: analisi magnetometriche, carotaggi, pull-out, determinazioni della profondità di carbonatazione, rilievi diretti dei ferri d'armatura e misure del potenziale di corrosione.	

	PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE	
	LOCALITÀ:	MAZZANO (BS)
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	COMUNE DI MAZZANO
DESCRIZIONE:	Verifica dei carichi sospesi comprese le prove di carico.	


	TENSOSTRUTTURA - CENTRO SPORTIVO "LIDO DI MILANO"	
	LOCALITÀ:	MILANO
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	MICHELETTI INGEGNERIA S.R.L.
	DESTINATARIO:	MILANO SPORT S.P.A – COMUNE DI MILANO
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale sulle strutture in cemento armato comprendenti: rilievo delle strutture; indagine magnetometrica; carotaggi e prove a compressione in laboratorio; determinazione della profondità di carbonatazione, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio.	


	CENTRALE IDROELETTRICA DI PARAVISO	
	LOCALITÀ:	PISOGNE (BS)
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	IDROELETTRICA LOMBARDA S.R.L.
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato: analisi magnetometriche, analisi ultrasoniche, prove sclerometriche, analisi SonReb, determinazioni della profondità di carbonatazione, rilievi diretti dei ferri d'armatura e misure del potenziale di corrosione.	


	OPERA DI PRESA	
	LOCALITÀ:	ESINE (BS)
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	IDROELETTRICA LOMBARDA S.R.L.
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato: analisi magnetometriche, determinazioni della profondità di carbonatazione, rilievi diretti dei ferri d'armatura e misure del potenziale di corrosione.	


	STAZIONE FERROVIARIA COMO LAGO	
	LOCALITÀ:	COMO
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	FERROVIE NORD S.P.A.
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie: prove con martinetti piatti singoli e doppi, analisi delle tessiture murarie, videoendoscopie, carotaggi, prove a compressione di elementi lapidei, prove penetrometriche su malta.	


	POZZO CON RISERVA IDRICA	
	LOCALITÀ:	GHEDI (BS)
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	COMUNE DI GHEDI
	DESCRIZIONE:	Prove di carico sulle vasche.


	VIADOTTO AUTOSTRADA A4 SUL FIUME BREMBO	
	LOCALITÀ:	CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	IMPRESA CAVALLERI OTTAVIO S.P.A.
	DESTINATARIO:	SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A.
DESCRIZIONE:	Analisi vibrometriche e verifica di stabilità	


	VIADOTTO AUTOSTRADA A4 SUL FIUME ADDA	
	LOCALITÀ:	CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	IMPRESA CAVALLERI OTTAVIO S.P.A.
	DESTINATARIO:	SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A.
DESCRIZIONE:	Analisi vibrometriche e verifica di stabilità	


	PARCHEGGIO DI PORTESE	
	LOCALITÀ:	SAN FELICE DEL BENACO (BS)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
	DESCRIZIONE:	Prova di carico su solaio carreggiabile finalizzata al collaudo.


	CAVALCAVIA TANGENZIALE	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	A.L.E.R. Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia
	DESCRIZIONE:	Rilievi vibrometrici finalizzati alla valutazione degli effetti provocati dalle vibrazioni in occasione della demolizione del ponte stradale nell'ambito dei lavori di realizzazione della terza corsia della tangenziale Sud ad opera della Provincia di Brescia


	STRUTTURA ESPOSITIVA MUSIL	
	LOCALITÀ:	RODENGO SAIANO (BS)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	SPA.BA. S.R.L.
	DESTINATARIO:	MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO
DESCRIZIONE:	Prove di carico in situ per collaudo struttura espositiva	

	CIMITERO UNICO	
	LOCALITÀ:	LUMEZZANE (BS)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	COMUNE DI LUMEZZANE
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie e sui solai eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione, endoscopie, prove di carico.


	PORTO TURISTICO	
	LOCALITÀ:	LOVERE (BG)
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	ELETTRICA L.B. S.R.L.
	DESTINATARIO:	COMUNE DI LOVERE
DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai	


	STAZIONE FERROVIARIA	
	LOCALITÀ:	VANZAGO (MI)
	ANNO:	2005-2006
	COMMITTENZA:	STUDIO DI INGEGNERIA I.ERRE.CI. ING. CRESPI
	DESTINATARIO:	FERROVIE F.R.I.
DESCRIZIONE:	Monitoraggio dinamico eseguito tramite rilevazioni vibrazionali con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati.	


	TORRE PIEZOMETRICA	
	LOCALITÀ:	MANERBIO (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	COMUNE DI MANERBIO
	DESCRIZIONE:	Monitoraggio statico delle lesioni con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati; monitoraggio dinamico eseguito tramite rilevazioni vibrazionali e accelerometriche.


	NUOVO POLO FIERISTICO	
	LOCALITÀ:	PERO (MI)
	ANNO:	2004
	COMMITTENZA:	NUOVO POLO FIERISTICO S.C.R.L.
	DESTINATARIO:	FIERA MILANO S.P.A.
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture di copertura eseguita tramite indagine termografica.	


EDIFICI DI CULTO

	CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA	
	LOCALITÀ:	MALÈ (TN)
	ANNO:	2023
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA DI S.M. ASSUNTA
	REFERENTE:	Prof. Ing. Paolo Foraboschi
DESCRIZIONE:	Prove con martinetti piatti presso la torre campanaria.	


	EX-CHIESA DI VAGO DI LAVAGNO	
	LOCALITÀ:	LAVAGNO (VR)
	ANNO:	2022
	COMMITTENZA:	IMPRESA BEE BRICCIO S.R.L.
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica presso la torre campanaria: martinetti piatti, prove penetrometriche e sclerometriche, analisi endoscopiche.	


	CHIESA DI SAN FLORIANO	
	LOCALITÀ:	BOLOGNANO D'ARCO (TN)
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	CHIESA R.C. DI SAN FLORIANO
	REFERENTE:	Prof. Ing. Paolo Foraboschi
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica presso la torre campanaria: martinetti piatti, prove penetrometriche e sclerometriche su malta, analisi endoscopiche e termografiche.	


	EX-CHIESA DI SAN VITTORE	
	LOCALITÀ:	PIAMBORNO (BS)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	STUDIO ASSOCIATO PRANDINI-SANTICOLI
	REFERENTE:	Ing. Federico Santicoli
DESCRIZIONE:	Diagnosi della copertura lignea: prove resistografiche, analisi del degrado e analisi igrometriche.	

	BASILICA DI "S. ALESSANDRO"	
	LOCALITÀ:	ROMA
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	PONTIFICIA COMMISSIONE DI ARCHEOLOGIA SACRA
	DESCRIZIONE:	Diagnosi della copertura lignea e valutazione di sicurezza statica. Indagini strumentali sulle strutture: analisi resistografiche, prove penetrometriche, prove ultrasoniche, analisi igrometriche e endoscopiche. Campagna diagnostica sulle murature: prove con martinetti piatti singoli e doppi, scavo fondazionale, analisi endoscopiche, rilievo, carotaggi e prelievi per prove a compressione in laboratorio di elementi lapidei, prove penetrometriche su malta, prove sclerometriche su tufo e laterizi, prove igrometriche e gravimetriche. Progetto di restauro conservativo

	BASILICA DEI "MARTIRI GRECI"	
	LOCALITÀ:	ROMA
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	PONTIFICIA COMMISSIONE DI ARCHEOLOGIA SACRA
	DESCRIZIONE:	Diagnosi delle capriate in cemento armato e valutazione di sicurezza statica. Indagini strumentali sulle strutture: analisi magnetometriche, analisi ultrasoniche, prove sclerometriche, analisi SonReb, carotaggi e prove a compressione, determinazione della profondità di carbonatazione, rilievi diretti dei ferri d'armatura, prove di durezza sulle barre d'armatura, misure del potenziale di corrosione.


	CHIESA PARROCCHIALE DI "S. FRANCESCO D'ASSISI"	
	LOCALITÀ:	LAINATE (MI)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	GRISAN S.A.S. DI LUCIANO GRILLI & C.
	DESCRIZIONE:	Indagini strumentali presso la fondazione della struttura di sostegno della canna fumaria, con stima della qualità del calcestruzzo in opera effettuata mediante carotaggi e prove a compressione


	CHIESA "SANTA MARIA NASCENTE"	
	LOCALITÀ:	BERLINGO (BS)
	ANNO:	2014
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA DI S. MARIA NASCENTE
	DESCRIZIONE:	Indagine termografica delle volte e analisi dei meccanismi di danno delle strutture di copertura. Progettazione intervento in CFRP.


	CHIESA "CONVERSIONE DI SAN PAOLO"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2014
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA DELLA CONVERSIONE DI SAN PAOLO
	DESCRIZIONE:	Valutazione dello sfondellamento delle volte di copertura effettuata tramite analisi termografiche, indagini soniche, rilievo diretto, prove di carico sui solai


	CHIESA "SANTA MARIA DELLE NEVI"	
	LOCALITÀ:	DARFO BOARIO TERME (BS)
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA DI S. MARIA DELLE NEVI
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato: analisi magnetometriche, analisi ultrasoniche, prove sclerometriche, analisi SonReb, carotaggi e prove a compressione, determinazioni della profondità di carbonatazione, rilievi diretti dei ferri d'armatura, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione, misure del potenziale di corrosione.

	CANONICA DI LOVENO	
	LOCALITÀ:	PAISCO LOVENO (BS)
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA DI S. ANTONIO DI PADOVA
	DESCRIZIONE:	Studio mineralogico-petrografico su frammenti di intonaco


	CHIESA "SAN ROCCO"	
	LOCALITÀ:	BAGOLINO (BS)
	ANNO:	2011-2012
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA DI SAN GIORGIO
	DESCRIZIONE:	Monitoraggio delle fessure e prove di carico a tiro su catene metalliche.


	CRIPTA DI "SAN FILASTRIO" IN DUOMO VECCHIO "LA ROTONDA"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2006-2008
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
DESCRIZIONE:	Monitoraggio dei valori di umidità finalizzati alla deumidificazione elettrofisica da umidità di risalita capillare.	

	CHIESA PARROCCHIALE "SAN BENEDETTO ABATE"	
	LOCALITÀ:	PAVONE DEL MELLA (BS)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA S. BENEDETTO ABATE
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale sulle strutture murarie e sulle strutture di copertura eseguita tramite: monitoraggio statico delle lesioni con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati; martinetti piatti singoli e doppi; analisi soniche; indagini videoendoscopiche; analisi delle tessiture murarie; prove gravimetriche; prove sclerometriche, prove chimiche sulla malta e analisi di laboratorio sui materiali da costruzione; indagini termografiche.	

	CANONICA DELLA PARROCCHIA "ASSUNZIONE B.V. MARIA E S. ANDREA APOSTOLO"	
	LOCALITÀ:	ASOLA (MN)
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V. MARIA E S. ANDREA APOSTOLO
DESCRIZIONE:	Campagna di indagine e verifiche tecniche su strutture in muratura comprendenti: rilievo; martinetti piatti singoli e doppi; indagini videoendoscopiche; analisi soniche, indagini termografiche; prove chimiche sulla malta e analisi di laboratorio sui materiali da costruzione; prove sclerometriche; analisi delle tessiture murarie.	


	SANTUARIO "SANT'ANGELA MERICI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2006
	COMMITTENZA:	COMPAGNIA S. ORSOLA
	DESTINATARIO:	SANTUARIO DI S. ANGELA MERICI
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle volte eseguita tramite prove di carico, carotaggi e prove in laboratorio.	


	CHIESA "SANTA MARIA IN ORGANO"	
	LOCALITÀ:	VERONA
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA S. MARIA IN ORGANO
DESCRIZIONE:	Campagna di indagine e verifiche tecniche sulle strutture murarie e sulle strutture di copertura eseguite tramite: monitoraggio statico delle lesioni con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati; rilievo; analisi ultrasoniche; indagini videoendoscopiche; analisi delle tessiture murarie; indagini termografiche; prove gravimetriche; misura tenore d'acqua e analisi dei sali.	

	BASILICA "S. LORENZO"	
	LOCALITÀ:	VEROLANUOVA (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE
DESCRIZIONE:	Indagine georadar sul terreno e verifica delle strutture di fondazione.	


	BASILICA "S. AMBROGIO"	
	LOCALITÀ:	MILANO
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	S.K.M. S.R.L.
	DESTINATARIO:	PARROCCHIA S. AMBROGIO
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica eseguita tramite rilievo, acquisizione dei valori di temperatura e umidità, indagini termografiche, analisi microclimatiche, prove gravimetriche e analisi dei sali.	

	CHIESA "S. AGOSTINO"	
	LOCALITÀ:	MILANO
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	S.K.M. S.R.L.
	DESTINATARIO:	ISTITUTO RELIGIOSO SUORE ORSOLINE
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica eseguita tramite rilievo, acquisizione dei valori di temperatura e umidità, indagini termografiche, analisi microclimatiche, prove gravimetriche e analisi dei sali.	


	CHIESA PARROCCHIALE "S. MARCO EVANGELISTA"	
	LOCALITÀ:	GARDONE VAL TROMPIA (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	S.K.M. S.R.L.
	DESTINATARIO:	PARROCCHIA S. MARCO EVANGELISTA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica eseguita tramite rilievo, acquisizione dei valori di temperatura e umidità, indagini termografiche, analisi microclimatiche, prove gravimetriche e analisi dei sali.	


	DUOMO "S. MARIA ASSUNTA"	
	LOCALITÀ:	MONTICHIARI (BS)
	ANNO:	2005-2006
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
DESCRIZIONE:	Campagna di indagine e verifiche tecniche finalizzate all'analisi di vulnerabilità sismica eseguita tramite analisi soniche e indagini videoendoscopiche.	


	CHIESA PARROCCHIALE "S. ANTONIO DI PADOVA"	
	LOCALITÀ:	VILLA DI SALÒ (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA
DESCRIZIONE:	Campagna di indagine finalizzate all'analisi di vulnerabilità sismica: rilievo; martinetti piatti singoli e doppi; indagini videoendoscopiche; analisi soniche, indagini termografiche; prove di tiro su catene; prove chimiche sulla malta; prove sclerometriche; analisi delle tessiture murarie; prove gravimetriche e misura del tenore d'acqua; prove ultrasoniche su capriate.	


	CANONICA DELLA PARROCCHIA "S. ANTONIO DI PADOVA"	
	LOCALITÀ:	VILLA DI SALÒ (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA
DESCRIZIONE:	Campagna di indagine e verifiche tecniche su strutture in muratura finalizzate all'analisi di vulnerabilità sismica: rilievo; martinetti piatti singoli e doppi; indagini videoendoscopiche; analisi soniche, indagini termografiche; prove di tiro su catene; prove chimiche sulla malta e analisi di laboratorio sui materiali da costruzione; prove sclerometriche; analisi delle tessiture murarie; prove gravimetriche e misura del tenore d'acqua; prove ultrasoniche su capriate.	


	CHIESA PARROCCHIALE "S. BARTOLOMEO APOSTOLO"	
	LOCALITÀ:	CASTENEDOLO (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA S. BARTOLOMEO APOSTOLO
	DESCRIZIONE:	Campagna di indagine e verifiche tecniche sulle strutture murarie e sulle strutture di copertura finalizzate all'analisi di vulnerabilità sismica eseguite tramite: martinetti piatti singoli e doppi, analisi soniche, indagini videoendoscopiche, prove sclerometriche, analisi delle tessiture murarie, prove chimiche sulla malta e analisi di laboratorio sui materiali da costruzione, indagini termografiche.


	CHIESA PARROCCHIALE "S. MARIA IMMACOLATA"	
	LOCALITÀ:	NAVE (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA
	DESCRIZIONE:	Campagna di indagine e verifiche tecniche su strutture in muratura finalizzate all'analisi di vulnerabilità sismica comprendenti: monitoraggio statico delle lesioni con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati; rilievo; martinetti piatti singoli e doppi; indagini videoendoscopiche; analisi soniche, indagini termografiche; prove di tiro su catene; prove chimiche sulla malta e analisi di laboratorio sui materiali da costruzione.


	CHIESA PARROCCHIALE "S. MICHELE ARCANGELO"	
	LOCALITÀ:	PRESEGLIE LOC. GAZZANE (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO
	DESCRIZIONE:	Campagna di indagine e verifiche tecniche su strutture in muratura finalizzate all'analisi di vulnerabilità sismica comprendenti: rilievo; martinetti piatti singoli e doppi; indagini videoendoscopiche; analisi soniche, indagini termografiche; prove di tiro su catene; prove chimiche sulla malta e analisi di laboratorio sui materiali da costruzione; prove sclerometriche e analisi delle tessiture murarie.


	CHIESA "S. BERNARDINO"	
	LOCALITÀ:	CASTO LOC. MALPAGA (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE
	DESCRIZIONE:	Campagna di indagine e verifiche tecniche su strutture in muratura finalizzate all'analisi di vulnerabilità sismica comprendenti: rilievo; martinetti piatti singoli e doppi; indagini videoendoscopiche; analisi soniche, indagini termografiche; prove chimiche sulla malta e analisi di laboratorio sui materiali da costruzione; prove sclerometriche e analisi delle tessiture murarie.

	CHIESA "S.S. GIOVANNI E PAOLO APOSTOLI"	
	LOCALITÀ:	VOLONGO (CR)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA S.S. GIOVANNI E PAOLO APOSTOLI
	DESCRIZIONE:	Indagini petrografiche e stratigrafiche sugli intonaci

	CHIESA "S. MATTEO APOSTOLO"	
	LOCALITÀ:	SESTO ED UNITI, LOC. CORTETANO (CR)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA S. MATTEO APOSTOLO
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica eseguita tramite rilievo, acquisizione dei valori di temperatura e umidità, indagini termografiche, analisi microclimatiche, prove gravimetriche e analisi dei sali.


	CHIESA "S. MARIA ASSUNTA"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA, LOC. CHIESANUOVA
	ANNO:	2004
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
	DESCRIZIONE:	Indagine termografica e prove microclimatiche


	CHIESA "S. MARIA DEL CARMINE"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2004
	COMMITTENZA:	A.S.M. BRESCIA S.P.A.
	DESTINATARIO:	PARROCCHIA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA
DESCRIZIONE:	Indagine termografica e prove microclimatiche	

	SANTUARIO "MADONNA DELLA SALUTE"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA - LOC. S. ROCCHINO
	ANNO:	2004
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA SS. TRINITÀ
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica: indagine termografica, prove microclimatiche e gravimetriche, analisi dei sali, misura del colore LAB sugli intonaci


	CAPPELLA "S. ANTONIO"	
	LOCALITÀ:	COLLEBEATO, LOC. CAMPIONI (BS)
	ANNO:	2003
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA CONVERSIONE DI SAN PAOLO
	DESCRIZIONE:	Rilievo architettonico


EDIFICI SCOLASTICI


	SCUOLA PRIMARIA "G. PASCOLI"	
	LOCALITÀ:	BESOZZO (VA)
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	Ing. Paolo Nardello
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale: rilievi diretti degli elementi strutturali, analisi magnetometriche, ispezioni visive, analisi termografiche, carotaggi del calcestruzzo e prove a compressione, determinazione della profondità di carbonatazione, prove di estrazione Pull-Out, prelievi di barre d'armatura e prova a trazione, prove di durezza, misura del potenziale di corrosione

	SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA	
	LOCALITÀ:	CASTEGERUNDO (LO)
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	Comune di Castelgerundo
	RUP:	Arch. Renzo Clerici
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale: rilievi diretti degli elementi strutturali, analisi magnetometriche, ispezioni visive, analisi termografiche, analisi delle tessiture murarie e dei ammorsamenti, analisi endoscopiche, carotaggi del calcestruzzo e prove a compressione, determinazione della profondità di carbonatazione, prove di estrazione Pull-Out, prelievi di barre d'armatura e di elementi di carpenteria metallica e prove a trazione, prove di durezza, misura del potenziale di corrosione, prove penetrometriche su malta, prove sclerometriche su malta e mattoni, prelievi di laterizi e prove a compressione	


	ISTITUTO COMPRENSIVO "BERTO BARBARANI"	
	LOCALITÀ:	MINERBE (VR)
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	Comune di Minerbe
	RUP:	Arch. Maria Beatrice Parisi
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale: rilievi diretti degli elementi strutturali, analisi magnetometriche, analisi endoscopiche, ispezioni visive, carotaggi del calcestruzzo e prove a compressione, determinazione della profondità di carbonatazione, prove di estrazione Pull-Out, prelievi di barre d'armatura e prova a trazione, prove di durezza, misura del potenziale di corrosione	


	SCUOLA D'INFANZIA "TAGLIABUE"	
	LOCALITÀ:	VILLASANTA (MB)
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	Comune di Villasanta
	RUP:	Ing. Nadia Zuccon
DESCRIZIONE:	Rilievo Laser Scanner. Valutazione della Sicurezza Strutturale, comprensiva dell'analisi di vulnerabilità sismica e dell'attribuzione della Classe di Rischio Sismico. Indagini e verifiche delle condizioni di sicurezza dei solai e dei controsoffitti: indagine termografica, rilievo del quadro fessurativo, analisi endoscopiche, analisi costruttiva dei solai, saggi esplorativi e ispezioni visive con rilievo diretto, analisi dello sfondellamento dei solai con battitura manuale e indagini soniche.	


	SCUOLA D'INFANZIA "ARCOBALENO"	
	LOCALITÀ:	VILLASANTA (MB)
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	Comune di Villasanta
	RUP:	Ing. Nadia Zuccon
DESCRIZIONE:	Indagini e verifiche delle condizioni di sicurezza dei solai e dei controsoffitti: indagine termografica, rilievo del quadro fessurativo, analisi endoscopiche, analisi costruttiva dei solai, saggi esplorativi e ispezioni visive con rilievo diretto, analisi dello sfondellamento dei solai con battitura manuale e indagini soniche, analisi dei controsoffitti e prove di carico	

	SCUOLA PRIMARIA "TITA SECCHI"	
	LOCALITÀ:	BOTTICINO (BS)
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	Comune di Botticino
	RUP:	Arch. Adele Pellegrino
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale finalizzata alla verifica di vulnerabilità sismica	


	SCUOLA PRIMARIA "CARMINE DELLA SALA"	
	LOCALITÀ:	FERRARA – Loc. Pontelagoscuro
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	Comune di Ferrara
	REFERENTE:	Dott. Massimo Bisca
DESCRIZIONE:	Verifica delle condizioni di sicurezza dei solai e dei controsoffitti: indagine termografica, rilievo del quadro fessurativo, analisi endoscopiche, analisi costruttiva dei solai, saggi esplorativi e ispezioni visive con rilievo diretto, analisi dello sfondellamento dei solai con battitura manuale e indagini soniche, analisi dei controsoffitti e prove di carico	


	SCUOLA PRIMARIA "CRISPI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	Eco Bel.Fer. S.r.l.
	REFERENTE:	Ing. Alessandro Gasparini
DESCRIZIONE:	Prova di carico su solaio e analisi magnetometriche	

	PALESTRA POLIVALENTE	
	LOCALITÀ:	Berzo Inferiore (BS)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	Comune di Berzo Inferiore
	REFERENTE:	Ing. Alessandro Gasparini
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale sulle strutture: rilievi diretti degli elementi strutturali, analisi magnetometriche, ispezioni visive, analisi endoscopiche, carotaggi del calcestruzzo e prove a compressione, determinazione della profondità di carbonatazione, prove di estrazione Pull-Out, prelievi di barre d'armatura e prova a trazione	


	ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "GIUSEPPE PASTORI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	NORD COSTRUZIONI S.R.L.
	REFERENTE:	Ing. Michele Brognara
	PROGETTISTA:	Ing. Pietro Brianza
DESCRIZIONE:	Prova di carico su solaio	

	PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	
	LOCALITÀ:	CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
	REFERENTE:	ING. GASPARINI (GAP PROGETTI)
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica e prove sulle strutture in cemento armato e in acciaio eseguita tramite analisi magnetometriche, analisi costruttive, rilievi diretti, ispezioni visive, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, prove di estrazione Pull-Out, ispezioni in fondazione, prove di durezza su barre d'armatura e su elementi di carpenteria metallica, misure del potenziale di corrosione
	ISTITUTO AGRARIO "SARTOR" E EX-CONVITTO DELL'IPSSAR "MAFFIOLI"	
	LOCALITÀ:	CASTELFRANCO VENETO (TV)
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	PROVINCIA DI TREVISO
	REFERENTE:	Ing. Francesca Bottega (DBA Group Spa)
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica e prove sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometriche, analisi costruttive, rilievi diretti, ispezioni visive, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, prove di estrazione Pull-Out, ispezioni in fondazione, analisi endoscopiche, prove di durezza su barre d'armatura, misure del potenziale di corrosione e termografie all'infrarosso
	SCUOLA MEDIA "ZANELLI"	
	LOCALITÀ:	SAN FELICE DEL BENACO (BS)
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
	REFERENTE:	Ing. Massimiliano Manzini – Geom. Andrea Cadenelli
	DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai
	SCUOLA DELL'INFANZIA "ROVETTA"	
	LOCALITÀ:	COLLEBEATO (BS)
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	ING. ALESSANDRO GASPARINI
	REFERENTE:	Ing. Andrea Ruggeri (GapProgetti)
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica e prove sulle strutture in cemento armato e muratura, eseguita tramite analisi magnetometriche, analisi costruttive, rilievi diretti, ispezioni visive, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, prove di estrazione Pull-Out, prove di durezza su barre d'armatura, misure del potenziale di corrosione, analisi video-endoscopiche, prove a taglio (Shave-Test), prove con martinetti piatti singoli e doppi, prove penetrometriche su malta, prove sclerometriche su elementi lapidei, termografie all'infrarosso.
	SCUOLA PRIMARIA "ENRICO FERMI" IN FRAZIONE CIVIDINO	
	LOCALITÀ:	CASTELLI CALEPIO (BG)
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	ING. GIUSEPPE VIGANI
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica e prove sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometriche, analisi costruttive, rilievi diretti, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, prove di estrazione Pull-Out, ispezioni in fondazione.

	SCUOLA MATERNA "G. NASCIMBENI"	
	LOCALITÀ:	CALCINATO (BS)
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	SCUOLA MATERNA NASCIMBENI
	REFERENTE	Arch. Alessandro Manzoni
DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai	

	SCUOLA PRIMARIA "TERESIO OLIVELLI" IN LOCALITÀ SALE	
	LOCALITÀ:	GUSSAGO (BS)
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	COMUNE DI GUSSAGO
	REFERENTI:	Ingg. M. Ventura, C. Mansini, E. Pezzola
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica e prove sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometriche, analisi costruttive, rilievi diretti, ispezioni visive, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, prove di estrazione Pull-Out, ispezioni in fondazione, analisi endoscopiche, prove ultrasoniche e sclerometriche, metodo SonReb, prove di durezza su barre d'armatura, misure del potenziale di corrosione.	


	SCUOLA SECONDARIA IN FRAZIONE CIVIDINO	
	LOCALITÀ:	CASTELLI CALEPIO (BG)
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	ING. GIUSEPPE VIGANI
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica e prove sulle strutture in muratura e in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometriche, analisi costruttive, rilievi diretti, analisi delle tessiture murarie, verifiche degli ammorsamenti murari, ispezioni in fondazione, prove con martinetti piatti singoli e doppi, prove penetrometriche su malta, prove sclerometriche su elementi lapidei, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, prove di estrazione Pull-Out. Verifica delle condizioni di sicurezza dei solai: analisi termografiche, indagini soniche, rilievo della geometria dei solai e verifica dello sfondellamento.


	SCUOLA PRIMARIA	
	LOCALITÀ:	FORESTO SPARSO (BG)
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	COMUNE DI FORESTO SPARSO
	REFERENTI:	Ing. Giovanni Vigani – Ing. Agostino Vezzoli
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica e prove sulle strutture in cemento armato e muratura eseguita tramite analisi magnetometriche, analisi costruttive, rilievi diretti, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, prove di estrazione Pull-Out, analisi delle tessiture murarie, verifiche degli ammorsamenti murari, prove con martinetti piatti singoli e doppi, prove penetrometriche su malta, prove sclerometriche su elementi lapidei.	

	SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI"	
	LOCALITÀ:	FERRARA
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	COMUNE DI FERRARA
	DESCRIZIONE:	Indagini per la verifica delle condizioni di sicurezza di solai e controsoffitti. Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai, analisi costruttive e indagini soniche


	SCUOLA PRIMARIA "SAN MARTINO"	
	LOCALITÀ:	FERRARA
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	COMUNE DI FERRARA
DESCRIZIONE:	Indagini per la verifica delle condizioni di sicurezza di solai e controsoffitti. Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai, analisi costruttive e indagini soniche	

	SCUOLA D'INFANZIA "DINA BERTONI JOVINE"	
	LOCALITÀ:	FERRARA
	ANNO:	2018 e 2023
	COMMITTENZA:	COMUNE DI FERRARA
DESCRIZIONE:	Indagini per la verifica delle condizioni di sicurezza di solai e controsoffitti. Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai, analisi costruttive e indagini soniche. Verifica effettuata nell'anno 2023	


	SCUOLA D'INFANZIA "NERUDA"	
	LOCALITÀ:	FERRARA
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	COMUNE DI FERRARA
DESCRIZIONE:	Indagini per la verifica delle condizioni di sicurezza di solai e controsoffitti. Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai, analisi costruttive e indagini soniche	

	SCUOLA PRIMARIA "NERUDA"	
	LOCALITÀ:	FERRARA
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	COMUNE DI FERRARA
DESCRIZIONE:	Indagini per la verifica delle condizioni di sicurezza di solai e controsoffitti. Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai, analisi costruttive e indagini soniche	

	SCUOLA D'INFANZIA E ASILO NIDO "PACINOTTI"	
	LOCALITÀ:	FERRARA
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	COMUNE DI FERRARA
DESCRIZIONE:	Indagini per la verifica delle condizioni di sicurezza di solai e controsoffitti. Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai, analisi costruttive e indagini soniche	


	ISTITUTO COMPRESIVO "F. MARRO"	
	LOCALITÀ:	VILLAR PEROSA (TO)
	ANNO:	2017
	COMMITTENZA:	COMUNE DI VILLAR PEROSA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica e prove sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio	

	SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ROMA	
	LOCALITÀ:	ROSIGNANO MONFERRATO (AL)
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	GM GROUP S.R.L.
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica e prove sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi termografiche, analisi magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, prove di estrazione pull-out	


	SCUOLA PRIMARIA "BOMBONATI"	
	LOCALITÀ:	FERRARA
	ANNO:	2017 e 2023
	COMMITTENZA:	COMUNE DI FERRARA
DESCRIZIONE:	Indagini per la verifica delle condizioni di sicurezza di solai e controsoffitti: rilievo del quadro fessurativo, analisi termografiche, indagini soniche, rilievi diretti dei solai, prove di carico su controsoffitti. Verifica effettuata nell'anno 2023	


	SCUOLA PRIMARIA "CIARI"	
	LOCALITÀ:	COCCOMARO DI CONA (FE)
	ANNO:	2017
	COMMITTENZA:	COMUNE DI FERRARA
DESCRIZIONE:	Indagini per la verifica delle condizioni di sicurezza di solai e controsoffitti: rilievo del quadro fessurativo, analisi termografiche, indagini soniche, rilievi diretti dei solai, prove di carico su controsoffitti.	

	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DE PISIS"	
	LOCALITÀ:	FERRARA
	ANNO:	2017
	COMMITTENZA:	COMUNE DI FERRARA
DESCRIZIONE:	Indagini per la verifica delle condizioni di sicurezza di solai e controsoffitti: rilievo del quadro fessurativo, analisi termografiche, indagini soniche, rilievi diretti dei solai, prove di carico su controsoffitti.	


	SCUOLA ELEMENTARE	
	LOCALITÀ:	VILLAR PEROSA (TO)
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	COMUNE DI VILLAR PEROSA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica e prove sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, misura del potenziale di corrosione, prove sclerometriche, analisi ultrasoniche e metodo SonReb.	


	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI XXIII"	
	LOCALITÀ:	SPIRANO (BG)
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	PROTEC S.A.S. DI DUILIO ALBRICCI & C.
DESCRIZIONE:	Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai e indagini soniche, redazione del libretto sanitario.	


	SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA	
	LOCALITÀ:	FLERO (BS)
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	RODA S.P.A.
DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai in cemento armato.	


	SCUOLA MEDIA "MARRO"	
	LOCALITÀ:	VILLAR PEROSA (TO)
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	COMUNE DI VILLAR PEROSA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica e prove sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, misura del potenziale di corrosione, prove sclerometriche, analisi ultrasoniche e metodo SonReb.


	SCUOLA PRIMARIA	
	LOCALITÀ:	SPIRANO (BG)
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	PROTEC S.A.S. DI DUILIO ALBRICCI & C.
	DESCRIZIONE:	Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai e indagini soniche, redazione del libretto sanitario.

	UNIVERSITA' CATTOLICA "SACRO CUORE"	
	LOCALITÀ:	CREMONA
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	RERMAN ASCENSORI S.R.L.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica e prove sulle strutture in acciaio.


	BIBLIOTECA COMUNALE	
	LOCALITÀ:	MARCHENO (BS)
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	ALER DI BRESCIA – CREMONA - MANTOVA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica e prove sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio e prove di carico su solaio.


	SCUOLA ELEMENTARE "MARCONI"	
	LOCALITÀ:	CUSANO MILANINO (MI)
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	COMUNE DI CUSANO MILANINO
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica: analisi magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, misura del potenziale di corrosione, prove sclerometriche, analisi ultrasoniche e metodo SonReb.

	PALESTRA "DONIZETTI"	
	LOCALITÀ:	CUSANO MILANINO (MI)
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	COMUNE DI CUSANO MILANINO
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica e prove sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, misura del potenziale di corrosione, prove sclerometriche, analisi ultrasoniche e metodo SonReb.


	SCUOLA DELL'INFANZIA DI ZELO	
	LOCALITÀ:	PESCHIERA BORROMEIO (MI)
	ANNO:	2011 - 2012
	COMMITTENZA:	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEIO
DESCRIZIONE:	Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai e indagini soniche, redazione del libretto sanitario.	


	SCUOLA PRIMARIA DI MONASTEROLO	
	LOCALITÀ:	PESCHIERA BORROMEIO (MI)
	ANNO:	2011 - 2012
	COMMITTENZA:	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEIO
DESCRIZIONE:	Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai e indagini soniche, redazione del libretto sanitario.	


	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI MONASTEROLO	
	LOCALITÀ:	PESCHIERA BORROMEIO (MI)
	ANNO:	2011 - 2012
	COMMITTENZA:	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEIO
DESCRIZIONE:	Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai e indagini soniche, redazione del libretto sanitario.	


	SCUOLA DELL'INFANZIA DI BETTOLA	
	LOCALITÀ:	PESCHIERA BORROMEIO (MI)
	ANNO:	2011 - 2012
	COMMITTENZA:	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEIO
DESCRIZIONE:	Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai e indagini soniche, redazione del libretto sanitario.	


	SCUOLA PRIMARIA DI BETTOLA	
	LOCALITÀ:	PESCHIERA BORROMEIO (MI)
	ANNO:	2011 - 2012
	COMMITTENZA:	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEIO
DESCRIZIONE:	Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai e indagini soniche, redazione del libretto sanitario.	

	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI BETTOLA	
	LOCALITÀ:	PESCHIERA BORROMEIO (MI)
	ANNO:	2011 - 2012
	COMMITTENZA:	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEIO
DESCRIZIONE:	Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai e indagini soniche, redazione del libretto sanitario.	


	SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN BOVIO	
	LOCALITÀ:	PESCHIERA BORROMEIO (MI)
	ANNO:	2011 - 2012
	COMMITTENZA:	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEIO
DESCRIZIONE:	Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai e indagini soniche, redazione del libretto sanitario.	


	SCUOLA PRIMARIA DI SAN BOVIO	
	LOCALITÀ:	PESCHIERA BORROMEIO (MI)
	ANNO:	2011 - 2012
	COMMITTENZA:	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEIO
DESCRIZIONE:	Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai e indagini soniche, redazione del libretto sanitario.	


	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN BOVIO	
	LOCALITÀ:	PESCHIERA BORROMEIO (MI)
	ANNO:	2011 - 2012
	COMMITTENZA:	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEIO
DESCRIZIONE:	Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai e indagini soniche, redazione del libretto sanitario.	


	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE	
	LOCALITÀ:	CORTE FRANCA (BS)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	COELNA IMPIANTI S.P.A.
	DESTINATARIO:	COMUNE DI CORTE FRANCA
DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai.	


	SCUOLA ELEMENTARE	
	LOCALITÀ:	ROSIGNANO MONFERRATO (AL)
	ANNO:	2010-2017
	COMMITTENZA:	COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO
DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai. Campagna diagnostica sulle strutture mediante indagini ultrasoniche, analisi endoscopiche, prove sclerometriche, pull-out, analisi magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio.	


	ISTITUTO TECNICO "MARIA IMMACOLATA"	
	LOCALITÀ:	BUSTO ARSIZIO (VA)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	NRG AGRIVIS S.R.L.
	DESTINATARIO:	ISTITUTO SUORE DELLA RIPARAZIONE
DESCRIZIONE:	Collaudo delle strutture effettuato tramite prove di carico sui solai.	


	SCUOLA ELEMENTARE "CADUTI PIAZZA LOGGIA"	
	LOCALITÀ:	REZZATO (BS)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI REZZATO
DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai.	


	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "R. VANTINI"	
	LOCALITÀ:	REZZATO (BS)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI REZZATO
	DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai.


	SCUOLA ELEMENTARE	
	LOCALITÀ:	NUVOLENTO (BS)
	ANNO:	2010-2011
	COMMITTENZA:	ISOAMBIENTE S.R.L.
	DESTINATARIO:	COMUNE DI NUVOLENTO
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture finalizzata all'analisi di vulnerabilità sismica eseguita tramite prove con martinetti piatti singoli e doppi, indagini soniche, analisi endoscopiche, prove sclerometriche, analisi delle tessiture murarie, analisi magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio. Prove di carico statiche e analisi dinamiche dei solai.


	ISTITUTO I.I.S. "CAPIROLA"	
	LOCALITÀ:	GHEDI (BS)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	PROVINCIA DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio.


	SCUOLA MATERNA "TONINI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.


	SCUOLA MATERNA "S. POLO I"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.


	SCUOLA ELEMENTARE "GIOVANNI XXIII"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.


	SCUOLA ELEMENTARE "NAZARIO SAURO"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.


	SCUOLA MEDIA "DIVISIONE TRIDENTINA"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.


	SCUOLA MATERNA "FIUMICELLO"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.


	SCUOLA MEDIA "LANA"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.


	SCUOLA MEDIA "VIRGILIO"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.


	SCUOLA ELEMENTARE "G. MAMELI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.


	SCUOLA MEDIA "CARDUCCI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.


	SCUOLA ELEMENTARE "UNGARETTI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.


	SCUOLA MATERNA "ZAMMARCHI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.


	SCUOLA MEDIA "ROMANINO"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.


	SCUOLA MATERNA "BONOMELLI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.


	SCUOLA MATERNA "PASQUALI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.


	SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.	


	SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.	


	SCUOLA ELEMENTARE "CASAZZA"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.	


	SCUOLA ELEMENTARE "ARICI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.	


	SCUOLA MATERNA "SORELLE AGAZZI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.	


	SCUOLA MATERNA "BETTINZOLI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.	


	SCUOLA MATERNA "ABBA"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.	


	SCUOLA ELEMENTARE "UGOLINI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.	


	SCUOLA ELEMENTARE "CARBONI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.	


	SCUOLA ELEMENTARE "BORGO TRENTO"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie, analisi magnetometriche ed analisi endoscopiche.	


	LICEO SCIENTIFICO "A. CALINI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	PROVINCIA DI BRESCIA
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite prove di carico su solai, termografie ed analisi magnetometriche.	


	SCUOLA ELEMENTARE	
	LOCALITÀ:	VIMODRONE (MI)
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI VIMODRONE
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometrica, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prove vibrazionali dinamiche sui solai, prove di carico sui solai, prelievo di ferri d'armatura e prove a trazione in laboratorio, video-endoscopie.	


	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA	
	LOCALITÀ:	VIMODRONE (MI)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	COMUNE DI VIMODRONE
DESCRIZIONE:	Prove di carico sulle gradinate.	


	SCUOLA ELEMENTARE "A. SOGGETTI"	
	LOCALITÀ:	SAREZZO (BS)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	COMUNE DI SAREZZO
	DESCRIZIONE:	Rilievi di dettaglio finalizzati alla ricostruzione completa della geometria strutturale e alla definizione dei dettagli costruttivi. Campagna di indagine e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione delle proprietà dei materiali strutturali comprendenti: indagine magnetometrica; analisi ultrasoniche; prove sclerometriche; prove combinate su c.a. metodo SonReb; carotaggi e prove a compressione in laboratorio; prelievo di ferri d'armatura e prove a trazione in laboratorio. Progetto di intervento di consolidamento in materiale fibro-rinforzato e direzione dei lavori.


	SCUOLA MATERNA	
	LOCALITÀ:	VEROLAVECCHIA (BS)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	IMPRESA EDILE F.A.C.E. DI AZZANELLI CLETO & C. S.N.C.
	DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai


	SCUOLA MEDIA "A. CALINI"	
	LOCALITÀ:	BEDIZZOLE (BS)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	COSTRUZIONI GUERRA S.R.L.
	DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai

	SCUOLA MEDIA STATALE "C. DE LOLLIS"	
	LOCALITÀ:	CHIETI
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	COMUNE DI CHIETI
	DESCRIZIONE:	Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi della O.P.C.M. 3362/2204 e s.m.i.: rilievi di dettaglio finalizzati alla ricostruzione completa della geometria strutturale e alla definizione dei dettagli costruttivi. Valutazione delle proprietà dei materiali strutturali comprendenti: indagine magnetometrica; analisi ultrasoniche; prove sclerometriche; prove combinate su c.a. metodo SonReb; carotaggi e prove a compressione in laboratorio; prelievo di ferri d'armatura e prove a trazione in laboratorio. Effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza.


	ISTITUTO I.P.S.A.R. "A. MANTEGNA"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	PROVINCIA DI BRESCIA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio.


	EX-ASILO INFANTILE	
	LOCALITÀ:	VIMODRONE (MI)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	COMUNE DI VIMODRONE
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in muratura e in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometrica, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, martinetti piatti singoli e doppi, prove sclerometriche.


	SCUOLA MEDIA	
	LOCALITÀ:	SONDALO (SO)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	COMUNE DI SONDALO
	DESCRIZIONE:	Pulitura con ghiaccio secco


	SCUOLA "EX-CONSOLATA"	
	LOCALITÀ:	DARFO BOARIO TERME (BS)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	IMPRESA SANDRINI S.P.A.
	DESTINATARIO:	PROVINCIA DI BRESCIA
DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai	


	SCUOLA ELEMENTARE "DON LORENZO MILANI"	
	LOCALITÀ:	BORGOSATOLLO (BS)
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BORGOSATOLLO
	DESCRIZIONE:	Campagna di indagine e verifiche tecniche su strutture in calcestruzzo comprendenti: indagine magnetometrica; analisi ultrasoniche; prove sclerometriche; prove combinate su c.a. metodo SonReb; carotaggi e prove a compressione in laboratorio; prelievo di ferri d'armatura e prove a trazione in laboratorio.


	SCUOLA MATERNA "S. MARIA"	
	LOCALITÀ:	CARATE BRIANZA (MI)
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	COMUNE DI CARATE BRIANZA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato: analisi magnetometrica, indagini endoscopiche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievo di ferri d'armatura e prove a trazione in laboratorio.


	SCUOLA MEDIA	
	LOCALITÀ:	COLOGNE (BS)
	ANNO:	2006
	COMMITTENZA:	ING. NORIS
	DESTINATARIO:	COMUNE DI COLOGNE
DESCRIZIONE:	Indagini magnetometriche sulle strutture in cemento armato.	


	SCUOLA ELEMENTARE	
	LOCALITÀ:	PONTEVICO (BS)
	ANNO:	2005-2007
	COMMITTENZA:	COMUNE DI PONTEVICO
	DESCRIZIONE:	Campagna di indagine e verifiche tecniche finalizzate all'analisi di vulnerabilità sismica su strutture in muratura comprendenti: monitoraggio statico delle lesioni con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati; rilievo; martinetti piatti singoli e doppi; prove di carico su solai; indagini videoendoscopiche; indagini termografiche. Verifiche tecniche su strutture in cemento armato comprendenti: indagine magnetometrica; analisi ultrasoniche; prove sclerometriche; prove combinate su c.a. metodo SonReb; carotaggi e prove a compressione in laboratorio.


	SCUOLA ELEMENTARE "S. D'ACQUISTO"	
	LOCALITÀ:	ORZINUOVI (BS)
	ANNO:	2005-2006
	COMMITTENZA:	COMUNE DI ORZINUOVI
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica finalizzata all'analisi di vulnerabilità sismica sulle strutture in muratura (comprendenti: rilievo; prove con martinetti piatti singoli e doppi; indagini videoendoscopiche; indagini termografiche; indagini soniche; prove sclerometriche) e sulle strutture in cemento armato (comprendenti: indagine magnetometrica; analisi ultrasoniche; prove sclerometriche; prove combinate su c.a. con metodo SonReb; carotaggi e prove a compressione in laboratorio).	


	SCUOLA MATERNA "GARIBALDI"	
	LOCALITÀ:	ORZINUOVI (BS)
	ANNO:	2005-2006
	COMMITTENZA:	COMUNE DI ORZINUOVI
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica finalizzata all'analisi di vulnerabilità sismica sulle strutture in muratura (comprendenti: rilievo; prove con martinetti piatti singoli e doppi; indagini videoendoscopiche; indagini termografiche; indagini soniche; prove sclerometriche) e sulle strutture in cemento armato (comprendenti: indagine magnetometrica; analisi ultrasoniche; prove sclerometriche; prove combinate su c.a. con metodo SonReb; carotaggi e prove a compressione in laboratorio).	

	SCUOLA ELEMENTARE "PLESSO PICCOLO"	
	LOCALITÀ:	ORZINUOVI (BS)
	ANNO:	2005-2006
	COMMITTENZA:	COMUNE DI ORZINUOVI
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica finalizzata all'analisi di vulnerabilità sismica sulle strutture in muratura (comprendenti: rilievo; prove con martinetti piatti singoli e doppi; indagini videoendoscopiche; indagini termografiche; indagini soniche; prove sclerometriche) e sulle strutture in cemento armato (comprendenti: indagine magnetometrica; analisi ultrasoniche; prove sclerometriche; prove combinate su c.a. con metodo SonReb; carotaggi e prove a compressione in laboratorio).	

	SCUOLA ELEMENTARE "COGOZZO"	
	LOCALITÀ:	VILLA CARCINA (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	COMUNE DI VILLA CARCINA
DESCRIZIONE:	Prove di carico sui solai	

	SCUOLA MATERNA STATALE "M. CICOGNINI"	
	LOCALITÀ:	PONTEVICO (BS)
	ANNO:	2005-2007
	COMMITTENZA:	COMUNE DI PONTEVICO
DESCRIZIONE:	Campagna di indagine e verifiche tecniche finalizzate all'analisi di vulnerabilità sismica su strutture in muratura comprendenti: monitoraggio statico delle lesioni con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati; rilievo; martinetti piatti singoli e doppi; prove di carico su solai; indagini videoendoscopiche; indagini termografiche. Verifiche tecniche su strutture in cemento armato comprendenti: indagine magnetometrica; analisi ultrasoniche; prove sclerometriche; prove combinate su c.a. metodo SonReb; carotaggi e prove a compressione in laboratorio.	


	SCUOLA ELEMENTARE "CAILINA"	
	LOCALITÀ:	VILLA CARCINA (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	COMUNE DI VILLA CARCINA
	DESCRIZIONE:	Prove di carico sui solai


	SCUOLA MATERNA	
	LOCALITÀ:	LISCATE (MI)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	COMUNE DI LISCATE
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometrica, indagini endoscopiche ed indagini termografiche.


EDIFICI INDUSTRIALI E COMMERCIALI


	STABILIMENTO "CALZIFICIO TONINELLI S.R.L."	
	LOCALITÀ:	ASOLA (MN)
	ANNO:	2023
	COMMITTENZA:	CALZIFICIO TONINELLI S.R.L.
	DESCRIZIONE:	Prova di carico su solaio di copertura

	STABILIMENTO "CALZIFICIO TONINELLI S.R.L."	
	LOCALITÀ:	CASTEL GOFFREDO (MN)
	ANNO:	2022
	COMMITTENZA:	CALZIFICIO TONINELLI S.R.L.
	DESCRIZIONE:	Prove di carico sui solai di copertura

	COMPLESSO INDUSTRIALE "DOLOMITE FRANCHI S.P.A."	
	LOCALITÀ:	MARONE (BS)
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	ING. ALESSANDRO GASPARINI
	DESCRIZIONE:	Indagini diagnostiche sugli elementi di carpenteria metallica in opera: prelievi e prove a trazione, prove di durezza

	STABILIMENTO "FELTRI MARONE S.P.A."	
	LOCALITÀ:	MARONE (BS)
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	FELTRI MARONE S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale sulle strutture: analisi georadar, analisi magnetometriche, ispezioni visive a seguito di microdemolizione con rilievo diretto delle barre d'armatura, carotaggi nel calcestruzzo e prove a compressione, determinazione della profondità di carbonatazione, SonReb, indagini ultrasoniche, prove sclerometriche, prove di durezza su barre d'armatura, misura della forza di trazione dei trefoli, misura del potenziale di corrosione, stima della capacità in termini di resistenza

	CINEMA TEATRO "PAX"	
	LOCALITÀ:	LURATE CACCIVIO (CO)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA DI S. LUIGI
	DESCRIZIONE:	Prove di carico


	HOTEL "VILLA SANTA MARIA"	
	LOCALITÀ:	SALÒ (BS)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	ING. MARIO ALESCI (COLLAUDATORE)
	DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai


	EX-ALBERGO "DELFINO" IN ISOLA BELLA	
	LOCALITÀ:	STRESA (VB)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale sui solai lignei: analisi resistografiche, prove penetrometriche, analisi igrometriche

	SEDE PRODUTTIVA "METALGLAS S.R.L."	
	LOCALITÀ:	LUNIZZANE (BS)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	METALGLAS S.R.L.
	REFERENTE:	ING. GIANLUCA BIANCHINI
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale sulle strutture: analisi magnetometriche, ispezioni visive a seguito di microdemolizione con rilievo diretto delle barre d'armatura, carotaggi nel calcestruzzo e prove a compressione, prove di estrazione Pull-Out, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione	

	SEDE PRODUTTIVA "ZAGATO - ZED MILANO S.R.L."	
	LOCALITÀ:	RHO (MI)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	BENELUX S.R.L.
	REFERENTE:	ING. BANDELLO
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale: analisi magnetometriche, ispezioni con rilievo diretto, carotaggi del cls e prove a compressione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, prove di estrazione pull-out, prove di durezza su barre d'armatura, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio	

	HOTEL VILLA MARGHERITA	
	LOCALITÀ:	LADISPOLI (ROMA)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	BLU HOTELS S.P.A.
	REFERENTE:	SIG. ALBERTO LEONI
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica preliminare: analisi termografica, analisi magnetometriche, carotaggi nel calcestruzzo e prove a compressione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, prove di estrazione pull-out, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, prove di durezza su barre d'armatura, misure del potenziale di corrosione delle armature.	

	SEDE PRODUTTIVA "TECNOSENS S.P.A."	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2019 - 2020
	COMMITTENZA:	TECNOSENS S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale: analisi magnetometriche, ispezioni con rilievo diretto, carotaggi del cls e prove a compressione e a trazione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, prove di estrazione pull-out, indagini SonReb tramite prove sclerometriche e ultrasoniche, prove di durezza su barre d'armatura. Intervento di rinforzo strutturale in fibre di carbonio CFRP

	STABILIMENTO INDUSTRIALE	
	LOCALITÀ:	OME (BS)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	GDP IMMOBILIARE S.R.L.
	REFERENTI:	ING. FULVIO ARRIGONI - ING. GIOVANNI BONO
DESCRIZIONE:	Prove di carico su tegoli prefabbricati a TT	



EX-OFFICINA "PARIETTI"	
LOCALITÀ:	CINGHIA DE' BOTTI (CR)
ANNO:	2019
COMMITTENZA:	Sig.ra Piergraziella Parietti
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale di travi in cemento armato



SEDE PRODUTTIVA "OMSI TRASMISSIONI"	
LOCALITÀ:	PREVALLE (BS)
ANNO:	2018
COMMITTENZA:	S.R.T. DI SONCINA RENATO & C. SNC
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale: analisi magnetometriche, ispezioni con rilievo diretto, carotaggi del cls e prove a compressione e a trazione in laboratorio, prove di estrazione pull-out, endoscopie.



SEDE PRODUTTIVA "ERRE STAMPI S.N.C."	
LOCALITÀ:	BIONE (BS)
ANNO:	2018
COMMITTENZA:	ERRE STAMPI DI RICCHINI ANGELO & C. S.N.C.
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale: analisi magnetometriche, ispezioni con rilievo diretto, carotaggi del cls e prove a compressione in laboratorio, prove di estrazione pull-out, prove di durezza su barre d'armatura, prelievi di ferri e prove a trazione in laboratorio




SEDE PRODUTTIVA "OMSI TRASMISSIONI" DI VIA MISSANA	
LOCALITÀ:	ROE' VOLCIANO (BS)
ANNO:	2017
COMMITTENZA:	OMSI TRASMISSIONI S.P.A.
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale sulla pavimentazione: analisi magnetometriche, analisi endoscopiche, carotaggi di calcestruzzo, prove a compressione e a trazione indiretta in laboratorio, rilievi diretti dei ferri, prove di estrazione pull-out




RISTORANTE "CENTRO SPORTIVO VALLE"	
LOCALITÀ:	ONETA (BG)
ANNO:	2017
COMMITTENZA:	IMPIANTI SPORTIVI COLLE DI ZAMBLA S.N.C.
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale su solai: ispezioni con rilievo diretto dei ferri, carotaggi di calcestruzzo, determinazione della profondità di carbonatazione, prove a compressione in laboratorio, prove di estrazione pull-out, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione, misure del potenziale di corrosione




BASE SCOUT "PIAZZOLE"	
LOCALITÀ:	GUSSAGO (BS)
ANNO:	2017
COMMITTENZA:	FONDAZIONE SAN GIORGIO ONLUS
DESCRIZIONE:	Prove di carico

	SEDE ESPOSITIVA "AUTOTORINO"	
	LOCALITÀ:	SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	AUTOTORINO S.P.A.
DESCRIZIONE:	Prove sulle strutture in cemento armato: analisi magnetometriche, carotaggi di calcestruzzo e prove a compressione, rilievi diretti dei ferri, determinazione della profondità di carbonatazione.	

	SEDE PRODUTTIVA "EUROGALVANO"	
	LOCALITÀ:	LODRINO (BS)
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	EUROGALVANO S.R.L.
DESCRIZIONE:	Prove sulle strutture in cemento armato: analisi magnetometriche, carotaggi di calcestruzzo e prove a compressione, rilievi diretti dei ferri, determinazione della profondità di carbonatazione.	


	SEDE PRODUTTIVA "OMSI TRASMISSIONI" DI VIA S. PIETRO	
	LOCALITÀ:	ROE' VOLCIANO (BS)
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	STUDIO FESTI
DESCRIZIONE:	Prove sulle strutture in cemento armato: termografia IR, analisi magnetometriche, endoscopie, rilievi diretti dei ferri d'armatura.	

	SEDE DIREZIONALE "COPAN"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	COPAN ITALIA S.P.A.
DESCRIZIONE:	Prove di carico su tegoli prefabbricati in c.a.	


	PALAZZO DELLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE DEL DEMANIO	
	LOCALITÀ:	ANCONA
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	AGENZIA DEL DEMANIO
DESCRIZIONE:	Verifica della vulnerabilità sismica incluso le prove e i sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza richiesti dalla normativa, il ripristino dello stato dei luoghi, la progettazione preliminare degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico	


	SEDE PRODUTTIVA "FLOS"	
	LOCALITÀ:	BOVEZZO (BS)
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	FLOS S.P.A.
DESCRIZIONE:	Prove sulle strutture in cemento armato: analisi magnetometriche, carotaggi di calcestruzzo e prove a compressione, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione, rilievi diretti dei ferri, determinazione della profondità di carbonatazione	

	SEDE "ENEL" PER EXPO	
	LOCALITÀ:	MILANO
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	ELETECNO ST S.P.A.
DESCRIZIONE:	Prove di carico su solaio e monitoraggio dei tiranti	


	CENTRO COMMERCIALE "LIDL"	
	LOCALITÀ:	SAVONA
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	LIDL ITALIA S.R.L.
	DESCRIZIONE:	Prove sulle strutture in cemento armato: analisi magnetometriche, carotaggi di calcestruzzo e prove a compressione, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione, rilievi diretti dei ferri, determinazione della profondità di carbonatazione

	SEDE OPERATIVA "ENEL"	
	LOCALITÀ:	MILANO
	ANNO:	2014
	COMMITTENZA:	DBA PROGETTI S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Prove sulle strutture in cemento armato: analisi magnetometriche, carotaggi di calcestruzzo e prove a compressione, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione, rilievi diretti dei ferri, determinazione della profondità di carbonatazione


	SEDE DIREZIONALE "DM - FEOLE - BCI"	
	LOCALITÀ:	OLGIATE MOLGORA (LC)
	ANNO:	2014
	COMMITTENZA:	ARCH. SCAGLIA
	DESCRIZIONE:	Verifiche fonometriche per la valutazione della rumorosità di impianti

	CENTRALE TERMICA "MISQUILFLOR"	
	LOCALITÀ:	MUSSOLENTI (VI)
	ANNO:	2014
	COMMITTENZA:	THOLOS S.R.L.
	DESCRIZIONE:	Carotaggi di calcestruzzo e prove a compressione, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione

	LABORATORIO "ATB RIVA CALZONI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	ING. RAFFAELE GHITTI
	DESCRIZIONE:	Monitoraggio fessurativo e analisi vibrazionale


	SEDE PRODUTTIVA "CHINO COLOR"	
	LOCALITÀ:	LUMEZZANE (BS)
	ANNO:	2013 - 2018
	COMMITTENZA:	CHINO COLOR S.R.L.
	DESCRIZIONE:	Monitoraggio strutturale e analisi vibrazionale. Analisi diagnostica delle strutture.

	RESIDENCE "VILLA SOLE"	
	LOCALITÀ:	SOIANO DEL LAGO (BS)
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	IMMOBILIARE NIUBA S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie e di fondazione.


	RESIDENCE "VECCHI"	
	LOCALITÀ:	KAŠTELA, SPALATO-DALMAZIA (CROAZIA)
	ANNO:	2014
	COMMITTENZA:	GIEINTER D.O.O.
	DESCRIZIONE:	Deumidificazione elettrofisica delle murature


	RESIDENCE "ACERO ROSSO" – EX HOTEL "MILANO"	
	LOCALITÀ:	PONTE DI LEGNO (BS)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	SIG. CLEMENTI
	DESTINATARIO:	RESIDENCE ACERO ROSSO
DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai.	


	RESIDENCE "HOLIDAY PARK"	
	LOCALITÀ:	PONTE DI LEGNO (BS)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	IMMOBILIARE ACQUASERIA S.R.L.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie eseguita tramite saggi nelle murature, indagini termografiche, analisi microclimatiche, prove gravimetriche, monitoraggio dei valori ambientali di temperatura e umidità con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati.

	SEDE PRODUTTIVA "ANAF"	
	LOCALITÀ:	TORRE D'ISOLA (PV)
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	ANAF S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Prove strumentali su pilastri: rilievo delle strutture; indagine magnetometrica; carotaggi e prove a compressione in laboratorio; determinazione della profondità di carbonatazione; prelievo di barre d'armatura e prove a trazione.


	SEDE OPERATIVA "APRICA – GRUPPO A2A"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	APRICA SPA – GRUPPO A2A
	DESCRIZIONE:	Valutazione dello sfondellamento dei solai

	SEDE PRODUTTIVA "CARPITEX"	
	LOCALITÀ:	CARPI (MO)
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	UNICREDIT FINECO LEASING S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Prove strumentali sulle strutture in cemento armato

	SEDE PRODUTTIVA "TEP"	
	LOCALITÀ:	FERRARA
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	FINECO LEASING S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Prove strumentali sulle strutture in cemento armato

	SEDE PRODUTTIVA "ELMAT"	
	LOCALITÀ:	REGGIOLO (RE)
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	FINECO LEASING S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Prove strumentali sulle strutture in cemento armato


	SEDE PRODUTTIVA "RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI"	
	LOCALITÀ:	GUSSAGO (BS)
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	SIDERTAM S.P.A.
	DESTINATARIO:	RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Monitoraggi ambientali


	SEDE PRODUTTIVA "FRAMOR"	
	LOCALITÀ:	INVORIO (NO)
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	LOMBARDA PREFABBRICATI S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai


	SEDE PRODUTTIVA "CAMOZZI"	
	LOCALITÀ:	POLPENAZZE DEL GARDA (BS)
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	CAMOZZI S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale sulle strutture in cemento armato comprendenti: rilievo delle strutture; indagine magnetometrica; prove ultrasoniche e sclerometriche, metodo SonReb.


	SEDE PRODUTTIVA "FADEKA SWISSE"	
	LOCALITÀ:	STABIO (SVIZZERA)
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	PRELCO ITALIA S.R.L.
	DESTINATARIO:	FADEKA SWISSE SA
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale sulle strutture in cemento armato comprendenti: rilievo delle strutture; indagine magnetometrica; carotaggi e prove a compressione in laboratorio; determinazione della profondità di carbonatazione, prove ultrasoniche e sclerometriche, metodo SonReb.


	SEDE PRODUTTIVA "NUOVA VIRGILIANA"	
	LOCALITÀ:	CASTEL GOFFREDO (MN)
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	L1 IMPIANTI S.R.L.
	DESTINATARIO:	NUOVA VIRGILIANA S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Prova di carico su solaio di copertura.


	ALLEVAMENTO "BALDO"	
	LOCALITÀ:	DELLO (BS)
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	C.M.P.IMPIANTI S.R.L.
	DESTINATARIO:	ALLEVAMENTO BALDO DI LAZZARI M. E G.
DESCRIZIONE:	Indagini termografiche	


	SEDE PRODUTTIVA "FERRERO"	
	LOCALITÀ:	POZZUOLO MARTESANA (MI)
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	C.I.M.I. SRL
	DESTINATARIO:	FERRERO S.P.A.
DESCRIZIONE:	Rilievo e indagini diagnostiche sulle strutture	


	CENTRO FITNESS "VIRGIN"	
	LOCALITÀ:	MILANO GHISALLO
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	AUTOSTAR IMMOBILIARE S.P.A.
	DESTINATARIO:	VIRGIN ACTIVE ITALIA S.P.A.
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale sulle strutture in cemento armato comprendenti: indagine magnetometrica; carotaggi e prove a compressione in laboratorio; determinazione della profondità di carbonatazione; prove endoscopiche.	


	SEDE PRODUTTIVA "LA NAZIONALE MANIFATTURE"	
	LOCALITÀ:	BOLLATE (MI)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale comprendenti indagini termografiche, analisi microclimatiche, prove gravimetriche, analisi videoendoscopiche.


	CENTRO ESTETICO "PEDRINELLI"	
	LOCALITÀ:	LOGRATO (BS)
	ANNO:	2010-2016
	COMMITTENZA:	CENTRO ESTETICO PEDRINELLI LUISA
	DESCRIZIONE:	Analisi termotecnica e termografica delle strutture murarie


	SEDE PRODUTTIVA "IL RICAMO"	
	LOCALITÀ:	BOLLATE (MI)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	IL RICAMO EMILIA TENCONI S.N.C.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale comprendenti indagini termografiche, analisi microclimatiche, prove gravimetriche, analisi videoendoscopiche.


	EX-CONSORZIO AGRARIO	
	LOCALITÀ:	BAGNOLO MELLA (BS)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	SOCIM S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale sulle strutture in cemento armato comprendenti: rilievo delle strutture; indagine magnetometrica; carotaggi e prove a compressione in laboratorio; determinazione della profondità di carbonatazione, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio; prove di tiro su catene metalliche.


	SEDE PRODUTTIVA "SILANOS"	
	LOCALITÀ:	PIOLTELLO (MI)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	M.I.B. S.R.L.
	DESTINATARIO:	SILANOS S.R.L.
DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai.	


	SEDE PRODUTTIVA "BERGAMO ISOLANTI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	GHV IMMOBILIARE S.R.L.
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale sulle strutture in cemento armato comprendenti: rilievo delle strutture; indagine magnetometrica; carotaggi e prove a compressione in laboratorio; determinazione della profondità di carbonatazione; prelievo di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio; analisi termogravimetriche di laboratorio per la determinazione della temperatura di incendio; indagini ultrasoniche e prove sclerometriche con metodo combinato SonReb.	


	CONCESSIONARIA "TOYOTA"	
	LOCALITÀ:	SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	COBRA S.R.L.
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale e verifiche tecniche su strutture in cemento armato comprendenti: indagine magnetometrica; carotaggi e prove a compressione in laboratorio; prove endoscopiche.	


	SEDE DIREZIONALE "EOS"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	EOS S.R.L.
DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai	


	SEDE DIREZIONALE "SI.NET"	
	LOCALITÀ:	LEGNANO (MI)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.
DESCRIZIONE:	Monitoraggio dinamico eseguito tramite rilevazioni vibrazionali con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati.	

	SEDE DIREZIONALE "TI.BE.R."	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	TI.BE.R. SRL
DESCRIZIONE:	Pulitura con ghiaccio secco	


	SEDE PRODUTTIVA "MASSERDOTTI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	MASSERDOTTI S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Pulitura criogenica con ghiaccio secco

	CENTRO COMMERCIALE "OUTLET FRANCIACORTA"	
	LOCALITÀ:	RODENGO SAIANO (BS)
	ANNO:	2006
	COMMITTENZA:	COGESTIL S.R.L.
	DESTINATARIO:	FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE (DEGI FRANCIACORTA S.R.L.)
	DESCRIZIONE:	Prove di carico in situ per collaudo pensilina in acciaio e vetro


	SEDE PRODUTTIVA "INNSE CILINDRI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2006
	COMMITTENZA:	STUDIO DI INGEGNERIA ING. GHITTI
	DESCRIZIONE:	Campagna di indagine e verifiche tecniche su strutture in calcestruzzo comprendenti: indagine magnetometrica; analisi ultrasoniche; prove sclerometriche; prove combinate su c.a. metodo SonReb; carotaggi e prove a compressione in laboratorio; prelievo di ferri d'armatura e prove a trazione in laboratorio.


	CENTRO COMMERCIALE "L'AQUILONE"	
	LOCALITÀ:	L'AQUILA
	ANNO:	2006
	COMMITTENZA:	IPER AQUILA
	DESTINATARIO:	CONAD SOC. COOP.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale su strutture in c.a.: indagine magnetometrica; analisi ultrasoniche; prove sclerometriche; prove combinate su c.a. metodo SonReb; carotaggi e prove a compressione in laboratorio.


	SEDE PRODUTTIVA "DIN ACCIAI"	
	LOCALITÀ:	SENAGO (MI)
	ANNO:	2006
	COMMITTENZA:	SO.RI.GE. S.R.L.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in c.a.: indagine magnetometrica; prove sclerometriche; indagini ultrasoniche; prove combinate su c.a. con metodo SonReb; carotaggi; prove a compressione in laboratorio.


	SEDE PRODUTTIVA "GRAZIANO TORTONA"	
	LOCALITÀ:	TORTONA (AL)
	ANNO:	2005-2006
	COMMITTENZA:	GRAZIANO TORTONA S.R.L.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato e sui solai eseguita tramite: indagine magnetometrica; prove sclerometriche; indagini ultrasoniche; prove combinate su c.a. con metodo SonReb; carotaggi; prove a compressione in laboratorio.


	SEDE PRODUTTIVA "IVECO"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2005-2006
	COMMITTENZA:	STUDIO DI INGEGNERIA ING. PEROTTA
	DESTINATARIO:	IVECO S.P.A. - FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato eseguita tramite: indagine magnetometrica; prove sclerometriche; indagini ultrasoniche; prove combinate su c.a. con metodo SonReb.	


	SEDE PRODUTTIVA "GNUTTI BORTOLO"	
	LOCALITÀ:	LUMEZZANE (BS)
	ANNO:	2005-2006
	COMMITTENZA:	GNUTTI BORTOLO S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato eseguita tramite: indagine magnetometrica; carotaggi; prove a compressione in laboratorio; indagini ultrasoniche; prove sclerometriche; prove combinate su c.a. con metodo SonReb.

	SEDE PRODUTTIVA "BERARDI"	
	LOCALITÀ:	LUMEZZANE (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	EDIL5 S.R.L.
	DESTINATARIO:	BERARDI PUBBLICITA' S.N.C.
DESCRIZIONE:	Indagine magnetometrica con pachometro	

	SEDE DIREZIONALE "GIULIPAS"	
	LOCALITÀ:	LUMEZZANE (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	GIULIPAS S.R.L.
	DESCRIZIONE:	Indagini magnetometriche con pachometro

	SEDE DIREZIONALE "FLORIM CERAMICHE"	
	LOCALITÀ:	FIORANO MODENESE (MO)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	FLORIM CERAMICHE S.P.A.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato eseguita tramite indagini termografiche.

	SEDE ESPOSITIVA "EDILMARKET"	
	LOCALITÀ:	GAVARDO (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	EDILMARKET S.R.L.
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite indagini termografiche e microclimatiche.


	RISTORANTE "LA PALAZZINA"	
	LOCALITÀ:	MANERBIO (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	COMUNE DI MANERBIO
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato eseguita tramite: monitoraggio statico delle lesioni con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati; saggi sul terreno per la verifica della consistenza delle fondazioni.

	CENTRO EVENTI "VILLA AMOROSA"	
	LOCALITÀ:	FUMONE (FR)
	ANNO:	2006
	COMMITTENZA:	SPAZIO VERDE S.R.L.
	DESTINATARIO:	I CASALI S.R.L.
DESCRIZIONE:	Restauro dei solai in legno e pulitura con ghiaccio secco	


	OFFICINE "MINELLI"	
	LOCALITÀ:	CAZZAGO S. MARTINO (BS)
	ANNO:	2003
	COMMITTENZA:	OFAM DI FERRARI M.
	DESTINATARIO:	OFFICINE MINELLI S.R.L.
DESCRIZIONE:	Progettazione della pensilina in vetro	


EDIFICI RESIDENZIALI

	CASCINA "SAN GREGORIO VECCHIO"	
	LOCALITÀ:	MILANO
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	CASCINA BIBLIOTECA SCSS S.R.L. ONLUS
	DESCRIZIONE:	Indagini diagnostiche strumentali sulle strutture lignee: analisi resistografiche, prove penetrometriche, analisi ultrasoniche e prove igrometriche
	MASO DELL'ISCHIA	
	LOCALITÀ:	ISERA (TN)
	ANNO:	2021
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica presso le strutture murarie della casa padronale e dello stallone: analisi endoscopiche e prove penetrometriche
	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA LUNGOMARE ROMA 225	
	LOCALITÀ:	MARINA DI PIETRASANTA (LU)
	ANNO:	2021
	DESCRIZIONE:	Indagini petrografiche sugli intonaci
	FIENILE IN VIA PEDRIOLA	
	LOCALITÀ:	GATTATICO (RE)
	ANNO:	2020
	DESCRIZIONE:	Indagini diagnostiche strumentali sulle strutture lignee: analisi resistografiche, prove penetrometriche, analisi igrometriche
	CONDOMINIO "TOFANA"	
	LOCALITÀ:	FELTRE (BL)
	ANNO:	2020
	DESCRIZIONE:	Indagini per la verifica delle condizioni di sicurezza dei solai eseguite presso l'abitazione indagini per la verifica delle condizioni di sicurezza dei solai presso abitazione privata: analisi termografica, rilievo del quadro fessurativo, analisi costruttiva dei solai, analisi magnetometriche, analisi endoscopiche, analisi dello sfondellamento, battitura con metodo strumentale, ascoltazione sonica
	COMPLESSO RESIDENZIALE IN PIAZZA VENINI	
	LOCALITÀ:	VITTUONE (MI)
	ANNO:	2020
	DESCRIZIONE:	Prove con martinetti piatti sulle murature
	REFERENTE:	ARCH. VALTER CORAZZA

	FABBRICATO "PARETRA"	
	LOCALITÀ:	CARRARA (MS)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	E.R.P. MASSA CARRARA S.P.A.
	REFERENTE:	Ing. Ilaria Bruni
DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai	


	CONDOMINIO "IL CEDRO"	
	LOCALITÀ:	BERGAMO
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	Sig.ra Rossi
	DESCRIZIONE:	Rilievo del quadro fessurativo

	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA PORTA DIPINTA	
	LOCALITÀ:	BERGAMO
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	ING. ALESCI
	DESTINATARI:	Sigg. Montini-Guatterini
DESCRIZIONE:	Indagini termografiche sui solai lignei	


	CASALE RUSTICO IN FRAZIONE RUGARLO	
	LOCALITÀ:	BARDI (PR)
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	INTERWORKING S.r.l.
	DESTINATARIO:	Dott.sa Elena Foglino
DESCRIZIONE:	Analisi del degrado. Campagna diagnostica e prove sulle strutture in muratura.	


	VILLA UNIFAMILIARE IN STRADA PRIVATA DELLA CHIOCCIOLA	
	LOCALITÀ:	CARIMATE (CO)
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	DOTT. MATTEO ROLLA
	DESCRIZIONE:	Accertamento tecnico per la verifica delle condizioni di sicurezza di solai e controsoffitti. Verifica dello sfondellamento dei solai eseguita tramite prove termografiche, rilievi diretti dei solai, analisi costruttive e indagini soniche.


	PALAZZINA IN VIA GELSOMINO	
	LOCALITÀ:	CREMONA
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	SIG. SERGIO COMPIANI
	REFERENTE:	Arch. Gianmarco Caccialanza – Ing. Marco Nolli
DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai	


	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA VANTINI	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	ING. FERRETTI TORRICELLI
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sui solai lignei e valutazione della sicurezza strutturale: analisi resistografiche, prove penetrometriche, ispezioni visive con rilievo diretto

	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA REPUBBLICA	
	LOCALITÀ:	LUMEZZANE (BS)
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	STRAPPARAVA S.N.C.
	REFERENTI:	Ing. Dario Distefano (C.T.U.)
	DESCRIZIONE:	Ing. Marco Brognoli (C.T.P. e Direttore dei Lavori) Analisi del quadro fessurativo. Campagna diagnostica sui solai e valutazione della sicurezza strutturale.


	PALAZZINA IN VIA CUCCA	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2017
	COMMITTENZA:	SIG.RA POLETTO
	DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai


	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA GILARDINI	
	LOCALITÀ:	OVADA (AL)
	ANNO:	2012 - 2018
	COMMITTENZA:	SIG.RA ODETA FANI
	REFERENTI:	Ing. Roberto Gennaro (C.T.U.)
	DESCRIZIONE:	Ing. Marco Brognoli (C.T.P. e Direttore dei Lavori) Analisi del quadro fessurativo. Campagna diagnostica sui solai e valutazione della sicurezza strutturale.

	VILLA UNIFAMILIARE IN VIA NINO BIXIO	
	LOCALITÀ:	BOZZOLO (MN)
	ANNO:	2017
	COMMITTENZA:	SIG.RA SIMONETTA BERTONI – SIG. RICCARDO BERTONI
	REFERENTI:	Ing. Alberto Marinelli (C.T.U.)
	DESCRIZIONE:	Ing. Marco Brognoli (C.T.P. e Direttore dei Lavori) Prove sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio e prove pull-out. Campagna diagnostica e prove sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio e prove di carico su solaio.


	CASALE RUSTICO IN VIA BETTOLE	
	LOCALITÀ:	PASSIRANO (BS)
	ANNO:	2017
	COMMITTENZA:	SIG. LAMBERTO ZUBANI
	DESCRIZIONE:	Perizia estimativa e analisi del quadro fessurativo.


	VILLA UNIFAMILIARE IN PIAZZETTA SAN FIORANO	
	LOCALITÀ:	BRESCIA – LOC. MADDALENA
	ANNO:	2017
	COMMITTENZA:	ING. LUCA CAMPANA
	DESTINATARIO:	Sig. Richiedi
	REFERENTE:	Ing. Andrea Campana (Direttore dei lavori)
	DESCRIZIONE:	Rilievo, monitoraggio e analisi del quadro fessurativo.


	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA DON TOMMASO VEZZOLA	
	LOCALITÀ:	VOBARNO (BS)
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	PAVONI SPA
	REFERENTI:	Geom. Renato Scudellari (Direttore di Cantiere) Ing. Antonino Mario Alesci (Collaudatore)
	DESCRIZIONE:	Prove di carico su solaio tipo "predalles".


	COMPLESSO RESIDENZIALE "ALER" IN VIA ZANARDELLI	
	LOCALITÀ:	MARCHENO (BS)
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	ALER DI BRESCIA – CREMONA - MANTOVA
	REFERENTI:	Arch. Marco Zani – Arch. Andrea Pederzoli (Direzione dei lavori) Ing. Gianmaria Piola – Ing. Giovanni Bulferetti – Ing. Elisabetta Bulferetti (Progettisti) Ing. Alessandro Gasparini (Collaudatore)
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica e prove sulle strutture in cemento armato eseguita tramite analisi magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievo di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio e prove di carico su solaio.

	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA MAIERA	
	LOCALITÀ:	BRESCIA – LOC. COSTALUNGA
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	SIG. LUIGI FOGLINO
	REFERENTE:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Analisi del degrado. Campagna diagnostica e prove sulle strutture in cemento armato.	


	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA RONCHI	
	LOCALITÀ:	VIMERCATE (MB)
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	SIG.RA GIOVANNI BANFI
	REFERENTI:	Ing. Roberto Callegari (C.T.P. Coordinatore) Ing. Alessandro Missadin e ing. Matteo Santini (C.T.P.)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, indagini ultrasoniche, prove sclerometriche, metodo SonReb, prove dinamiche.	


	CONDOMINIO "CIDNEO"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2016
	COMMITTENZA:	DOTT.SA CRISTINA MAIOLI
	REFERENTE:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
	DESCRIZIONE:	Analisi del quadro fessurativo. Consulenza tecnica.

	CONDOMINIO "TOFANA"	
	LOCALITÀ:	FELTRE (BL)
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
	REFERENTI:	P.e. Alessandro Carrari (Amministratore) Ing. Marco Brognoli (Progettista)
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale eseguita tramite indagini termografiche, prove pull-out, analisi soniche, endoscopie, microdemolizioni; analisi dello sfondellamento dei solai


	VILLA BIFAMILIARE IN VIA SESTA	
	LOCALITÀ:	BRESCIA – LOC. VILLAGGIO MONTINI
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	Sig.ra SILVANA MORETTI
	REFERENTE:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei lavori)
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie eseguita tramite indagini termografiche, analisi microclimatiche, monitoraggio dei valori ambientali di temperatura e umidità con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati.

	CONDOMINIO "ARISTEO SUD"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2014
	COMMITTENZA:	GESTIONI IMMOBILIARI ASSOCIATE S.R.L.
	REFERENTI:	Dott. Daniele Marchesini (Amministratore) Ing. Marco Barera (Progettista e Direttore dei lavori)
	DESCRIZIONE:	Prove di carico con serbatoio d'acqua

	CASALE RUSTICO IN VIA KENNEDY	
	LOCALITÀ:	VEROLANUOVA (BS)
	ANNO:	2014
	COMMITTENZA:	ING. CARLA MACCHI (C.T.U.)
	DESTINATARI:	Impresa edile B.B.P. di Battagliola & C. s.n.c. Sig.ra Rosa Tosini e Sig. Andrea Tanzini
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale eseguita tramite indagini termografiche, prove microclimatiche, prove gravimetriche, analisi dell'intonaco


	CASA NATALE "GIOVANNI DI PIRRO"	
	LOCALITÀ:	PESCASSEROLI (AQ)
	ANNO:	2014
	COMMITTENZA:	SOLUZIONI IDROCARBURI S.R.L.
	REFERENTE:	Prof.ssa Gioia Falcone
	DESCRIZIONE:	Rilievo del quadro fessurativo. Accertamento tecnico strumentale. Perizia tecnico-estimativa. Consulenza.


	TORRE IN VIA GRAMSCI	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2014
	COMMITTENZA:	STUDIO DI INGEGNERIA STRUTTURALE MASSETTI
	REFERENTI:	Ing. Gian Ermes Massetti (Progettista e Direttore dei lavori) Sig. Bortolo Agliardi (Responsabile di cantiere)
	DESCRIZIONE:	FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE Campagna diagnostica strumentale: martinetti piatti doppi, indagini soniche, analisi magnetometriche, prove di estrazione pull-out, carotaggi e prove a compressione.

	VILLA UNIFAMILIARE IN VIA MAIERA	
	LOCALITÀ:	BRESCIA – LOC. COSTALUNGA
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	SIG.RA AMBRETTEA DAVOLIO
	REFERENTE:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
	DESCRIZIONE:	Rilievo del quadro fessurativo. Accertamento tecnico strumentale. Perizia tecnico-estimativa. Consulenza.

	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA FILA	
	LOCALITÀ:	MIRANDOLA (MO) – LOC: TRAMUSCHIO
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	SIG. BRUNO BARALDI
		Geom. Emanuele Ghidoni - Ing. Gianluca Gammaitoni (Progettisti)
DESCRIZIONE:	Rilievo architettonico con stazione totale, laser scanner e drone.	

	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA CURE DEL LINO	
	LOCALITÀ:	SALO' (BS)
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	ING. CARLA MACCHI
	REFERENTE:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Analisi termografiche, prove gravimetriche e microclimatiche. Intervento di deumidificazione elettrofisica e ventilazione meccanica controllata con recupero del calore per l'umidità.	

	COMPLESSO RESIDENZIALE "LE QUATTRO GROLLE"	
	LOCALITÀ:	COURMAYEUR (AO)
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
	REFERENTI:	Rag. Roberto Grosso La Valle (Amministratore) – Ing. Cesare Fassio – Dott. Luigi Bonomi – Ing. Giovanni Gambino
	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei lavori)	
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio, indagini ultrasoniche, prove sclerometriche, metodo SonReb, prove dinamiche.	

	COMPLESSO RESIDENZIALE "ALER" IN VIA SANTELLONE	
	LOCALITÀ:	MARMENTINO (BS)
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA
	REFERENTI:	Arch. Andrea Pederzoli (Direzione dei lavori)
	Ing. Giovanni Bulferetti – Ing. Elisabetta Bulferetti (Progettisti)	
	Ing. Carla Macchi (Collaudatore)	
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio.	


	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA TOMACELLI	
	LOCALITÀ:	SALO' (BS)
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	SIG. CARLO GOISIS
	REFERENTE:	Ing. Antonino Mario Alesci (Collaudatore)
DESCRIZIONE:	Prove di carico	


	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA DELLA CUDULA	
	LOCALITÀ:	GUSSAGO (BS)
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	SIG. MAURIZIO LUCCHINI
	REFERENTE:	Ing. Carla Macchi (C.T.U.)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica effettuata tramite analisi termografiche e prove microclimatiche	


	CASA A SCHIERA IN VIA MONET	
	LOCALITÀ:	CASTEL MELLA (BS)
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	LA FAMIGLIA CASTELMELLA TERZA SOCIETÀ COOPERATIVA
	REFERENTI:	Ing. Francesco Pezzagno (C.T.U.) Ing. Antonino Mario Alesci (C.T.P.)
DESCRIZIONE:	Monitoraggio della presenza di acqua	


	CASALE RUSTICO IN VIA GERRE BORGHI	
	LOCALITÀ:	CREMONA
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	SIG. SANDRO CAMERINI
	REFERENTE:	Arch. Eugenio Bettinelli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Analisi termografiche, prove gravimetriche e microclimatiche. Intervento di deumidificazione elettrofisica per l'umidità da risalita.	


	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA CENTRO SOMMO	
	LOCALITÀ:	SAN DANIELE PO' (CR)
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	SIG. AMATO ORSINI
	REFERENTE:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Analisi termografiche, prove gravimetriche e microclimatiche. Intervento di deumidificazione elettrofisica per l'umidità da risalita.	

	VILLA UNIFAMILIARE IN VIA MONTE CROCE	
	LOCALITÀ:	SAN FELICE DEL BENACO (BS)
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	GEOM. GUIDO MAFFIOLETTI
	REFERENTI:	Arch. Maffioletti Sergio - Ing. Nicola Maffioletti (Progettisti)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture eseguita tramite indagini soniche, prove con martinetti piatti, magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, indagini ultrasoniche, prelievi di barre d'armatura e prove a trazione in laboratorio.	


	CONDOMINIO "ALBA"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	CONDOMINIO ALBA
	REFERENTI:	Geom. Marco Bozza – Sig.ra Patrizia Ferrari (Amministratore) Ing. Alessandro Gasparini – Ing. Andrea Ruggeri (Direzione dei lavori)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, indagini ultrasoniche, prove sclerometriche, metodo SonReb, rilievo diretto dei ferri d'armatura, prove di carico sui solai.	


	CHALET IN LOCALITÀ VANEZE	
	LOCALITÀ:	TRENTO
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	GEOM. WALTER TONDOLO
	REFERENTE:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Analisi termografiche, prove gravimetriche e microclimatiche. Intervento di deumidificazione elettrofisica e ventilazione meccanica controllata con recupero del calore per l'umidità.	


	VILLA UNIFAMILIARE IN VIA DEL LAGO	
	LOCALITÀ:	CASSIGLIO (BG)
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	SIG.RA VITTORIA ZONCA
	REFERENTE:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie eseguita tramite indagini termografiche, prove gravimetriche e analisi microclimatiche. Intervento di deumidificazione elettrofisica e ventilazione meccanica controllata con recupero del calore per l'umidità.	


	CONDOMINIO IN VIA DEI GRACCHI	
	LOCALITÀ:	ROMA
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	DOTT. COSTANTINO PARADISO
	REFERENTE:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
	DESCRIZIONE:	Consulenza tecnica e progettazione intervento di rinforzo dei solai mediante materiali in fibra di carbonio.


	CASALE RUSTICO IN VIA DEL PANORAMA	
	LOCALITÀ:	SALO' (BS)
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	SIG. LUCIANO ZANINI
	REFERENTE:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Analisi termografiche, prove gravimetriche e microclimatiche. Intervento di deumidificazione elettrofisica e ventilazione meccanica controllata con recupero del calore per l'umidità.	


	CONDOMINIO "AI SALICI"	
	LOCALITÀ:	PARMA
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	CONDOMINIO AI SALICI
	REFERENTI:	Dott.sa Mirella Paluan (Amministratore)
		Prof. Ing. Paolo Foraboschi (Direzione dei lavori)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato finalizzata all'analisi di vulnerabilità sismica eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, indagini ultrasoniche e sclerometriche e metodo SonReb.	

	CONDOMINIO "MAZZINI"	
	LOCALITÀ:	MODENA
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	SIG.RA STRADI
	REFERENTI:	Prof. Ing. Giorgio Serafini (C.T.U.)
		Arch. Andrea Buggini (C.T.U.)
		Ing. Marco Brognoli (C.T.P.)
	Ing. Paola Rossi (Direttore dei lavori)	
DESCRIZIONE:	Rilievo, campagna diagnostica sulle strutture e consulenza strutturale in merito all'intervento di consolidamento strutturale in fibra di carbonio.	


	COMPLESSO RESIDENZIALE "5 MARTIRI"	
	LOCALITÀ:	VERTOVA (BG)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	SIG.RA ROMINA DONINI
	REFERENTE:	Geom. Fabio Perico (Direttore dei lavori)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie eseguita tramite prove gravimetriche, analisi microclimatiche e analisi dei sali. Perizia per contenzioso legale.	


	COMPLESSO "RESIDENZA PATRIARCATO"	
	LOCALITÀ:	PADOVA
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	ANDROMEDA S.R.L.
	DESTINATARI:	SIG. D'AGOSTO – SIG. CELENTANO
	REFERENTE:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie eseguita tramite indagini termografiche, prove gravimetriche e analisi microclimatiche. Progettazione intervento di deumidificazione elettrofisica e ventilazione meccanica controllata con recupero del calore per l'umidità.


	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA VENETO	
	LOCALITÀ:	BOVEZZO (BS)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	VENEZIA 61 S.R.L.
	REFERENTI:	Arch. Ing. Giuliano Venturelli (Progettista) Arch. Luigi Fantetti (Collaudatore)
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, indagini ultrasoniche, prove sclerometriche e metodo SonReb.

	PALAZZINA "AL PARCO"	
	LOCALITÀ:	CORZANO (BS)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	IMMOBILIARE ERSILIA S.R.L.
	REFERENTI:	Ing. Luca Campana (C.T.U.)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, indagini ultrasoniche, prove sclerometriche e metodo SonReb. Perizia per contenzioso legale.	

	COMPLESSO RESIDENZIALE COMUNALE IN VIA DIAZ	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI BRESCIA
	REFERENTI:	Arch. Rodolfo Eoli (R.U.P.) Ing. Claudio Ceni (Progettista)
	DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai.


	CONDOMINIO IN VIA GIACOSA	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	EFFEDUE S.A.S. DI FLORIOLI CHRISTIAN
	REFERENTE:	Ing. Francesco Pezzagno (C.T.U.)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie eseguita tramite indagini termografiche e analisi microclimatiche. Perizia per contenzioso legale.	


	CONDOMINIO IN VIA STRETTA	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	DOTT.SA MARIA LAMARI
	REFERENTE:	Ing. Paolo Pezzagno (C.T.U.)
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie eseguita tramite indagini termografiche, analisi microclimatiche, monitoraggio dei valori ambientali di temperatura e umidità con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati. Perizia per contenzioso legale.


	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA ZUCCHI	
	LOCALITÀ:	BARBARIGA (BS)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	SIG. ROBERTO VENTURINI – SIG.RA ELENA ANDREIS
	REFERENTE:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica eseguita tramite un monitoraggio dei valori ambientali di temperatura e umidità con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati; indagini termografiche; prove microclimatiche e misura del tenore d'acqua; analisi endoscopiche. Perizia per contenzioso legale. Progettazione intervento di deumidificazione elettrofisica e ventilazione meccanica controllata con recupero del calore per l'umidità.	

	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA BATTISTI	
	LOCALITÀ:	PONTE DI LEGNO (BS)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	SIG. ANGELO ROCCO MACULOTTI
	REFERENTE:	Arch. Riccardo Faustinelli (Direttore dei lavori)
DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai.	


	COMPLESSO RESIDENZIALE COMUNALE IN VIA PERTINI		
	LOCALITÀ:	MANTOVA	
	ANNO:	2009	
	COMMITTENZA:	EDILIZIA ROVERSELLI S.R.L.	
	REFERENTI:	P.i. Ignazio Rosone (Direttore di cantiere)	
		Arch. Stefano Cornacchini, Ing. Ezio Bizzo, Arch. Ilaria Bizzo, Ing. Isaac Fiorni, Ing. Stefano Pederneschi (Progettisti)	
		Ing. Nicola Logiudice (Collaudatore)	
DESTINATARIO:	COMUNE DI MANTOVA		
DESCRIZIONE:	Prove di carico su solai.		


	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA FRASSI	
	LOCALITÀ:	MELEGNANO (MI)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	SIG. GIANLUIGI GRASSANI
	REFERENTE:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Monitoraggio dei valori ambientali di temperatura e umidità con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati; indagini termografiche; prove microclimatiche e misura del tenore d'acqua; analisi endoscopiche. Perizia per contenzioso legale. Progettazione intervento di risanamento ed adeguamento.	


	CONDOMINIO "RONDINELLE"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
	REFERENTE:	Rag. Rita Camisani (Amministratore)
DESCRIZIONE:	Prove di carico sui solai.	


	VILLA UNIFAMILIARE IN VIA DEI VIGNALI	
	LOCALITÀ:	TERNO D'ISOLA (BG)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	SIG. FACHERIS ANDREA
	REFERENTE:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Prove su massetto di pavimentazione eseguite tramite prelievo di campioni, analisi termogravimetriche di laboratorio e determinazione della massa volumica apparente. Progettazione intervento di risanamento e ripristino. Perizia per contenzioso legale.	

	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA PRIVATA PIETRO OGLIARI	
	LOCALITÀ:	MILANO
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	SIG.RA PATRIZIA FERRARI
	REFERENTE:	Ing. Marco Brognoli (C.T.P.)
DESCRIZIONE:	Indagini georadar. Analisi acustiche. Perizia per contenzioso legale.	


	PALAZZINA IN VIA ROMA	
	LOCALITÀ:	PADENGHE SUL GARDA (BS)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	SIG. ALESSANDRO FERRARI
	REFERENTI:	Ing. Marco Brognoli (Progettista) Arch. Luca Valentini (Direttore dei lavori)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato post-incendio, eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievo di ferri d'armatura e prove a trazione in laboratorio. Prove di carico sui solai.	


	QUARTIERE "TRELLO"		
	LOCALITÀ:	LOVERE (BG)	
	ANNO:	2008	
	COMMITTENZA:	COMUNE DI LOVERE	
	REFERENTI:	Arch. Francesca Chierici (R.U.P.) Prof. Ing. Baldassare Bacchi (Progettista) Ing. Sergio Taccolini (Progettista a Direttore dei lavori) Geol. Gilberto Zaina (Progettista a Direttore dei lavori)	
	DESCRIZIONE:	Monitoraggio dinamico eseguito tramite rilevazioni vibrazionali e accelerometriche con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati.	


	COMPLESSO RESIDENZIALE COMUNALE IN VIA FIUME	
	LOCALITÀ:	VIMODRONE (MI)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	COMUNE DI VIMODRONE
	REFERENTI:	Ing. Cristian Leone (R.U.P.) Ing. Nicola Logiudice (Direttore dei lavori)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievo di ferri d'armatura e prove a trazione in laboratorio.	

	COMPLESSO RESIDENZIALE "ALER" IN VIA LIVORNO – EDIFICIO "H"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA – LOC. CHIESANUOVA
	ANNO:	2008-2009
	COMMITTENZA:	A.L.E.R. Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia
	REFERENTI:	Arch. Ivan Angelo Ciocchi (R.U.P.) Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Verifica di vulnerabilità sismica secondo l'ordinanza PCM n.3274/2003 comprendente: valutazione dei livelli di conoscenza, campagna di indagine su struttura in cemento armato, rilievi di dettaglio; effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza con elaborazione dei dati, modellazione numerica, descrizione del comportamento della struttura in presenza dell'azione sismica di riferimento e individuazione degli elementi più vulnerabili; elaborazione "Scheda di sintesi della verifica sismica di Livello 1 o di Liv. 2". Prove MASW per la determinazione del VS30	

	CONDOMINIO "VANTINI 2"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
	REFERENTE:	Rag. Rita Camisani (Amministratore) Ing. Stefano Tortella (Consulente)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie e sui solai eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione, prove di carico.	

	VILLA "BERTAMÈ"	
	LOCALITÀ:	GARDA (VR)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	VOGA S.R.L.
	REFERENTI:	Arch. Luca Bezzetto (Progettista) Ing. Luca Billo (Direttore dei lavori) Ing. Marco Brognoli (Collaudatore)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie e sui solai eseguita tramite martinetti piatti singoli e doppi, indagini soniche, prove di carico sui solai. Collaudo statico.	

	VILLA UNIFAMILIARE IN VIA MONTEALTO	
	LOCALITÀ:	PADENGHE SUL GARDA (BS)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	MAFEDIL DI MAFFI GIUSEPPE
	REFERENTI:	Ing. Carlo Gorio (Progettista e Direttore dei lavori) Ing. Marco Brognoli (Collaudatore)
DESCRIZIONE:	Collaudo statico e campagna diagnostica sulle strutture murarie e sui solai eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione, prove di carico. Collaudo statico.	

	COMPLESSO RESIDENZIALE "ALER" IN VIA VERONA	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	ING. RINALDO TORCOLI
	DESTINATARIO:	A.L.E.R. Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia
REFERENTI:	Ing. Rinaldo Torcoli – Arch. Eugenio Gasparetti (Progettisti) Arch. Roberto Scarsi (Direttore dei lavori) Ing. Marco Brognoli (Collaudatore)	
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie e sui solai eseguita tramite: prove dinamiche sui solai, prove di carico con serbatoio d'acqua, prove con martinetto piatto singolo e doppio sulle murature, analisi video-endoscopiche, analisi delle tessiture murarie, verifica degli ammorsamenti, prove sclerometriche su laterizi, pietre e malta, verifica dei dettagli costruttivi dei solai. Collaudo statico.	


	CONDOMINIO "LE QUERCE"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
	REFERENTI:	Sig. Aldo Soardi (Amministratore)
	DESCRIZIONE:	Ing. Marco Rossi (Direttore dei Lavori) Prove di carico sui solai


	CONDOMINIO IN VIA GRAMSCI	
	LOCALITÀ:	ACQUI TERME (AL)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	SIG. GARBARINO CARLO
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture in cemento armato post-incendio, eseguita tramite indagini magnetometriche, carotaggi e prove a compressione in laboratorio, prelievo di ferri d'armatura e prove a trazione in laboratorio. Prove di carico sui solai
REFERENTE:	Ing. Mauro Benzi (Direttore dei lavori)	

	CONDOMINIO "TRIESTE"	
	LOCALITÀ:	LUMEZZANE (BS)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	ING. CARLA MACCHI (C.T.U.)
	DESCRIZIONE:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE Campagna diagnostica eseguita tramite un monitoraggio dei valori ambientali di temperatura e umidità con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati; indagini termografiche; prove microclimatiche e misura del tenore d'acqua. Perizia per contenzioso legale.


	COMPLESSO RESIDENZIALE "CORTE DELLE VIGNE"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
	DESCRIZIONE:	REFERENTE: Rag. Rita Camisani (Amministratore) Rilevo del quadro fessurativo, indagini termografiche e analisi microclimatiche. Consulenza tecnica.

	COMPLESSO RESIDENZIALE "BORGO SAN GIUSEPPE"	
	LOCALITÀ:	VEROLAVECCHIA (BS)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	NUOVA RAL S.N.C.
	DESTINATARIO:	IMMOBILIARE SAN GIUSEPPE S.N.C.
	DESCRIZIONE:	REFERENTE: Ing. Marco Brognoli (Progettista) Indagini termografiche e prove microclimatiche. Progettazione intervento di deumidificazione elettrofisica e ventilazione meccanica controllata con recupero del calore per l'umidità.

	VILLA BIFAMILIARE IN VIA GHANDI	
	LOCALITÀ:	COMEZZANO-CIZZAGO (BS)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	GEOM. ALDO GABRIELE MANENTI
	DESCRIZIONE:	DESTINATARI: SIG. PAOLO ALESSANDRINI – SIG.RA SARA MARCHETTI Indagini e prove microclimatiche e gravimetriche.

	COMPLESSO RESIDENZIALE "I GIARDINI DEI CONTI LODRON"	
	LOCALITÀ:	LODRONE (TN)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	SIG. MASSIMO COPPOLA – SIG.RA SARA VALERIO
	REFERENTI:	Ing. Marco Brognoli (Progettista) Geom. Maddalena Pace (Direttore dei lavori)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica eseguita tramite un monitoraggio dei valori ambientali di temperatura e umidità con acquisizione, gestione e archiviazione dei dati; indagini termografiche; prove microclimatiche e gravimetriche. Perizia per contenzioso legale. Progettazione intervento di deumidificazione elettrofisica e ventilazione meccanica controllata con recupero del calore per l'umidità.	


	QUARTIERE "TRELLO"	
	LOCALITÀ:	LOVERE (BG)
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	SI.CO.TEK S.R.L.
	DESTINATARIO	COMUNE DI LOVERE
	REFERENTE:	Ing. Rolando Crespi
DESCRIZIONE:	Rilievo e monitoraggio del quadro fessurativo. Analisi vibrometriche.	


	CONDOMINIO IN VIA TURATI	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	GRUPPO SOLUZIONE CASA S.P.A.
	REFERENTE:	Ing. Carla Macchi (Progettista e Direttore dei lavori)
DESCRIZIONE:	Prove sulle strutture in cemento armato eseguite tramite carotaggi e prove a compressione in laboratorio.	

	COMPLESSO RESIDENZIALE "ABETE"	
	LOCALITÀ:	DESENZANO DEL GARDA (BS) – LOC: RIVOLTELLA
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	S.B.B. COSTRUZIONI S.R.L.
	REFERENTI:	Geom. Vincenzo Forleo - Geom. Nicola Bassi (Progettisti) Ing. Diego Rizzini (Direttore di cantiere)
DESCRIZIONE:	Indagini diagnostiche sulle strutture in cemento armato. Rilievo del quadro fessurativo, indagini termografiche e analisi microclimatiche.	

	CONDOMINIO IN VIA CRISPI	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
	REFERENTE:	Ing. Marco Pazienza (Progettista e Direttore dei lavori)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie: martinetti piatti singoli e doppi, analisi delle tessiture murarie, prove videoendoscopiche; prove sclerometriche.	

	CONDOMINIO "CRESPI"	
	LOCALITÀ:	MILANO
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
	REFERENTE:	Ing. Elisabetta Deiana (Direttore dei lavori)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture lignee di copertura.	

	CONDOMINIO "RESIDENCE PARK"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	SIG. STEFANO BETTONI
	REFERENTE:	Ing. Sandro Frugoni (C.T.U.) Arch. Ermanno Benedetti (C.T.P. e Direttore dei lavori)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie. Rilievo del quadro fessurativo, indagini termografiche e analisi microclimatiche. Perizia per contenzioso legale.	


	VILLA UNIFAMILIARE IN VIA BOSCO BANDERA	
	LOCALITÀ:	SPIRANO (BG)
	ANNO:	2007
	COMMITTENZA:	GEOM. MASSIMO TESTA
	DESTINATARIO:	SIG.RA MARISA MONDANY SIG. DI ROCCO
DESCRIZIONE:	Indagini termografiche e analisi microclimatiche.	


	PALAZZINA "ROSSANA"	
	LOCALITÀ:	CASTEL MELLA (BS)
	ANNO:	2006
	COMMITTENZA:	SIG. PAOLO ABBATE
	REFERENTI:	Ing. Marco Brognoli (Progettista) Arch. Samuele Ferlicca (Consulente)
DESCRIZIONE:	Accertamento tecnico strumentale mediante indagini termografiche, analisi microclimatiche e monitoraggio ambientale. Perizia per contenzioso legale. Progettazione intervento di deumidificazione elettrofisica e ventilazione meccanica controllata con recupero del calore per l'umidità.	

	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA CROCE	
	LOCALITÀ:	ABBIATEGRASSO (MI)
	ANNO:	2006
	COMMITTENZA:	DOTT. SEPPI – DOTT.SA KUTSCHERA
	REFERENTE:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Accertamento tecnico strumentale mediante indagini termografiche, analisi microclimatiche e monitoraggio ambientale. Perizia per contenzioso legale. Progettazione intervento di deumidificazione elettrofisica e ventilazione meccanica controllata con recupero del calore per l'umidità.	


	VILLA UNIFAMILIARE IN VIA DON MILZONI	
	LOCALITÀ:	COLOMBARO DI CORTEFRANCA (BS)
	ANNO:	2006
	COMMITTENZA:	SIG. PIERPAOLO BERTOLASSI
	REFERENTI:	Ing. Fausto Ceni (C.T.U.) Ing. Marco Brognoli (C.T.P.)
DESCRIZIONE:	Accertamento tecnico strumentale mediante indagini termografiche, analisi microclimatiche e monitoraggio ambientale. Perizia per contenzioso legale.	

	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA CAMPASSO	
	LOCALITÀ:	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
	ANNO:	2006
	COMMITTENZA:	SIG. MOLINARI – SIG.RA PRESTA
	REFERENTE:	Ing. Marco Caleffi (C.T.U.)
DESCRIZIONE:	Carotaggi e determinazione della profondità di carbonatazione tramite analisi alla fenolfaleina.	


	CONDOMINIO "PIAVE"	
	LOCALITÀ:	ARONA (NO)
	ANNO:	2005-2006
	COMMITTENZA:	M.C. COSTRUZIONI S.R.L.
	REFERENTE:	Ing. Enzo Riboni (Progettista e Direttore dei lavori)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture di copertura eseguita tramite prove di carico.	


	CONDOMINIO "MONTENERO"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2005-2006
	COMMITTENZA:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
	REFERENTE:	Geom. Cesare Bonfiglio (Amministratore)
DESCRIZIONE:	Indagini termografiche e microclimatiche. Perizia per contenzioso legale.	

	COMPLESSO RESIDENZIALE "QUARTIERE GIARDINO LE VALLI"	
	LOCALITÀ:	LIDO DI SPINA (FE)
	ANNO:	2006
	COMMITTENZA:	DOTT. CLAUDIO SCHIFFO
	DESCRIZIONE:	Accertamento tecnico mediante analisi termografiche. Progettazione intervento di risanamento.


	CONDOMINIO "PALESTRO"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2005-2006
	COMMITTENZA:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
	REFERENTE:	Geom. Marco Firmo (Amministratore)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture: indagini termografiche e analisi delle tessiture murarie. Accertamento tecnico mediante analisi termografiche. Perizia per contenzioso legale.	

	COMPLESSO RESIDENZIALE "BORGIO INNOCENTI"	
	LOCALITÀ:	MONTICHIARI (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	INVESTIMENTI IMMOBILIARI MILLENNIUM S.r.l.
	REFERENTE:	Geom. Francesco Terzoni (Responsabile di cantiere)
DESCRIZIONE:	Accertamento tecnico mediante analisi termografiche.	


	PALAZZINA "SANT'EUFEMIA"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	MAKEALL Srl
	REFERENTE:	Geom. Roberto Piceni (Direttore cantiere) Ing. Massimiliano Zanetti (Progettista e DL)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture: magnetometria; indagini ultrasoniche; prove sclerometriche; prove combinate su c.a. e metodo SonReb.	

	CONDOMINIO "IL CILIEGIO"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
	REFERENTE:	Rag. Rita Camisani (Amministratore)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica comprendenti: rilievo, indagini termografiche, analisi delle tessiture murarie e prove microclimatiche.	


	COMPLESSO RESIDENZIALE "VIRGILIO" – EX MACELLO	
	LOCALITÀ:	ASOLA (MN)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	IMMOBILIARE R.E.M.M.
	REFERENTI:	Arch. Stefano Santi (Progettista e direttore dei Lavori) - Geom. Marco Caleffi (C.T.U.)
	DESCRIZIONE:	Studio polimetodologico finalizzato alla comprensione dei fattori responsabili del deterioramento dell'intonaco esterno. Perizia per contenzioso legale.

	VILLA BIFAMILIARE IN VIA VAL PUSTERIA	
	LOCALITÀ:	BRESCIA – LOC. COSTALUNGA
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	SIG.RA LIUBA RODI PANDOLFO
	DESCRIZIONE:	Indagini termografiche e analisi microclimatiche. Accertamento tecnico per contenzioso assicurativo.


	CONDOMINIO "VANTINI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
	REFERENTE:	Rag. Rita Camisani (Amministratore)
	DESCRIZIONE:	Verifiche tecniche sulla struttura di copertura comprendenti: rilievo; indagini ultrasoniche; indagini endoscopiche; indagini termografiche; verifica della consistenza delle travi lignee di copertura.


	COMPLESSO RESIDENZIALE "BORGO SANTELLONE"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	S.K.M. S.R.L.
	DESTINATARIO:	IL SANTELLONE RESORT
	REFERENTI:	Geom. Maurizio Porcelli – Geom. Lo Presti – Geom. Vincenzo Caico
	DESCRIZIONE:	Indagini termografiche, prove gravimetriche e microclimatiche.


	VILLA UNIFAMILIARE IN VIA GRAMSCI	
	LOCALITÀ:	PROVAGLIO D'ISEO (BS) - LOC. FANTECOLO
	ANNO:	2004
	COMMITTENZA:	G.C.A. IMMOBILIARE S.R.L.
	DESTINATARIO:	SIG.RA MASSA GIACOMINA
	REFERENTE:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
	DESCRIZIONE:	Accertamento tecnico strumentale mediante indagini termografiche, analisi microclimatiche e monitoraggio ambientale. Progettazione intervento di deumidificazione elettrofisica e ventilazione meccanica controllata


	CONDOMINIO "FUCSIA"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
	REFERENTE:	Geom. Zanetti (Amministratore)
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica sulle strutture murarie eseguita tramite rilievo, saggi nelle murature, analisi delle tessiture murarie, acquisizione dei valori di temperatura e umidità, indagini termografiche, analisi microclimatiche, prove gravimetriche e analisi dei sali.


	CONDOMINIO "ARISTON I"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
	DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica su strutture in cemento armato: indagini ultrasoniche; prove sclerometriche; prove combinate su c.a. metodo SonReb; indagini termografiche; prove gravimetriche.
	PALAZZINA IN VIA BACHELET	
	LOCALITÀ:	AZZANO MELLA (BS)
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	SIG. STEFANO SANGALLI
	DESCRIZIONE:	Accertamento tecnico strumentale mediante indagini termografiche, analisi microclimatiche e monitoraggio ambientale. Progettazione intervento di deumidificazione elettrofisica e ventilazione meccanica controllata con recupero del calore per l'umidità.
	VILLA UNIFAMILIARE IN VIA PINDEMONTI	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2005
	COMMITTENZA:	SIG. RA FESTA
	DESCRIZIONE:	Accertamento tecnico strumentale mediante indagini termografiche, analisi microclimatiche e monitoraggio ambientale. Progettazione intervento di deumidificazione elettrofisica e ventilazione meccanica controllata con recupero del calore per l'umidità.
	COMPLESSO RESIDENZIALE "FILCA"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2004
	COMMITTENZA:	FILCA COOPERATIVE
	DESCRIZIONE:	Indagini termografiche e analisi microclimatiche.
	VILLA BIFAMILIARE IN VIA AMENDOLA	
	LOCALITÀ:	REZZATO (BS)
	ANNO:	2004
	COMMITTENZA:	SIG. GUIDO BRUSCHI E SIG. RA ALLEGRI DANIELA
	DESCRIZIONE:	Accertamento tecnico strumentale mediante indagini termografiche, analisi microclimatiche e monitoraggio ambientale. Perizia per contenzioso legale.
	VILLA BIFAMILIARE IN VIA SIBONI	
	LOCALITÀ:	BEDIZZOLE (BS)
	ANNO:	2004
	COMMITTENZA:	IMPRESA EDILE GEOM. LUCA STRETTI
	DESTINATARIO:	ING. ANGELO LORENZO REGUITTI
	DESCRIZIONE:	Indagini ultrasoniche e prove sclerometriche su strutture in cemento armato.

	COMPLESSO "PARCO COBIADA"	
	LOCALITÀ:	COLLEBEATO (BS)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	ING. MARCO ROSSI
	DESTINATARIO:	GEOM. ANGELO ROSSI
DESCRIZIONE:	Indagini termografiche e microclimatiche per la verifica di infiltrazioni d'acqua.	

	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA CATTANEO	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	DOTT. GIUSEPPE TAINI
	REFERENTE:	Ing. Luca Campana (Direttore dei lavori)
DESCRIZIONE:	Indagine georadar	


	COMPLESSO RESIDENZIALE "LE CAPRIATE"	
	LOCALITÀ:	MONTIRONE
	ANNO:	2009-2010
	COMMITTENZA:	COMUNE DI MONTIRONE
	DESTINATARIO:	2C.G. S.r.l.
	REFERENTI:	Geom. Andrea Pola (R.U.P.) - Ing. Marco Brognoli (Collaudatore)
DESCRIZIONE:	Collaudo del piano di recupero.	


	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA BRAMANTE	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2009-2011
	COMMITTENZA:	SIG. GIUSEPPE CIANCIO
DESCRIZIONE:	Rilievo e monitoraggio del quadro fessurativo.	


	VILLA BIFAMILIARE IN VIA COSTA	
	LOCALITÀ:	ERBUSCO (BS)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	ING. MAURO GRANATA
REFERENTE:	Geom. Alessandro Ferrata (C.T.U.)	
DESCRIZIONE:	Analisi termografica all'infrarosso e prove microclimatiche. Perizia per contenzioso legale.	

	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA OSPITALE	
	LOCALITÀ:	NAVE (BS)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	GALLI E BENEDETTI S.R.L.
	REFERENTI:	Arch. Luigi Fantetti (C.T.U.) Ing. Antonino Mario Alesci – Ing. Pietro Agosto (C.T.P.)
DESCRIZIONE:	Analisi termografica all'infrarosso e prove microclimatiche. Parere pro-veritate per contenzioso legale.	


APPALTO INTEGRATO CON PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RINFORZO IN CFRP


	PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA	
	LOCALITÀ:	FERNO (VA)
	ANNO:	2023
	COMMITTENZA:	ITAL-IMPIANTI S.R.L.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Esecuzione intervento di rinforzo strutturale mediante materiale fibrorinforzato in carbonio (CFRP).	

	SCUOLA PRIMARIA "AMBROGIO VILLA"	
	LOCALITÀ:	VILLASANTA (MB)
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	COMUNE DI VILLASANTA
	RUP:	ING. NADIA ZUCCON
TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei lavori)	
DESCRIZIONE:	Esecuzione intervento di rinforzo strutturale mediante materiale fibrorinforzato in carbonio (CFRP).	

	CUBICOLO DI LEONE NELLE CATACOMBE DI COMMODILLA	
	LOCALITÀ:	ROMA
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	PONTIFICIA COMMISSIONE DI ARCHEOLOGIA SACRA
	REFERENTI:	Mons. Iacobone - geom. Fiorenza - prof. Fabrizio Bisconti
TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei lavori)	
DESCRIZIONE:	Diagnosi delle strutture murarie del cubicolo di Leone tramite analisi endoscopiche e indagini georadar. Progettazione e Direzione dei lavori di restauro strutturale conservativo. Esecuzione intervento di rinforzo strutturale mediante materiale fibrorinforzato in carbonio.	

	SEDE PRODUTTIVA "SANPELLEGRINO S.P.A."	
	LOCALITÀ:	SAN PELLEGRINO TERME (BG)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	NARDELLO GUIDO E FIGLI SRL
	REFERENTE:	ING. NICOLA MONTEFORTE
TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)	
DESCRIZIONE:	Progettazione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di rinforzo strutturale di travi e solai mediante materiale fibrorinforzato in carbonio.	

	SEDE PRODUTTIVA "TECNOSENS S.P.A."	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	TECNOSENS S.P.A.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale. Progettazione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di rinforzo strutturale dei nodi mediante materiale fibrorinforzato in carbonio.	

	VILLA UNIFAMILIARE IN VIA NINO BIXIO	
	LOCALITÀ:	BOZZOLO (MN)
	ANNO:	2020
	COMMITTENZA:	SIG.RA SIMONETTA BERTONI – SIG. RICCARDO BERTONI
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista, Direttore dei lavori, CSP e CSE)
DESCRIZIONE:	Campagna diagnostica strumentale. Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di rinforzo strutturale dei solai mediante materiale fibrorinforzato in carbonio.	


	ATS BRESCIA IN CORSO MATTEOTTI	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
	REFERENTE:	Arch. Nuccio Armocida
TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista, Direttore dei lavori, CSP e CSE)	
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di rinforzo mediante materiale fibrorinforzato in carbonio: cerchiatura con fasciatura in fibre di carbonio per la messa in sicurezza di colonne lapidee.	


	EX-OFFICINA "PARIETTI"	
	LOCALITÀ:	CINGHIA DE' BOTTI (CR)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	Sig.ra Piergraziella Parietti
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di rinforzo di travi e solai in cemento armato mediante materiale fibrorinforzato in carbonio.	


	VILLA UNIFAMILIARE IN VIA MATTEOTTI	
	LOCALITÀ:	VILLA CARCINA (BS)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	SIG. PASQUINO GERARDINI
	REFERENTE:	ING. MARIO ALESCI
TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei lavori)	
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento di solai in latero-cemento mediante materiale fibrorinforzato in carbonio.	


	STABILIMENTO INDUSTRIALE "DORECA ITALIA S.P.A."	
	LOCALITÀ:	FIUMICINO (ROMA)
	ANNO:	2019
	COMMITTENZA:	IMPRESA DI COSTRUZIONI GENERALI FAST S.R.L.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Diagnosi di una trave esistente in cemento armato precompresso (c.a.p.). Progettazione di intervento di riparazione strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento mediante materiale fibrorinforzato in carbonio.	

	VILLA UNIFAMILIARE IN FRAZ. ARAFRANCA PINACO	
	LOCALITÀ:	AMATRICE (RI)
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	DOTT. DOMENICANTONIO D'ORTENZIO
	DESTINATARIO:	Sig. Giovanni Aureli
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	<p>Verifica di vulnerabilità sismica comprendente la valutazione dei livelli di conoscenza, campagna di indagine, rilievi di dettaglio, effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (CSP e CSE), asseverazione dei costi per il Super-Sisma-Bonus.</p> <p>Esecuzione intervento di rinforzo strutturale mediante materiale fibrorinforzato in carbonio.</p>	
	CONDOMINIO IN VIA ITALIA	
	LOCALITÀ:	CESANO BOSCONI (MI)
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	REAAS S.P.A.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	<p>Progettazione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP.</p> <p>Esecuzione intervento di rinforzo strutturale di travi e puntoni mediante materiale fibrorinforzato in carbonio.</p>	
	CONDOMINIO IN VIA DE ALESSANDRI	
	LOCALITÀ:	MILANO
	ANNO:	2018
	COMMITTENZA:	ARRIGHETTI S.R.L.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	<p>Progettazione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP.</p> <p>Esecuzione intervento di rinforzo strutturale di travi e pilastri mediante materiale fibrorinforzato in carbonio.</p>	
	CINEMA TEATRO "PAX"	
	LOCALITÀ:	CINISELLO BALSAMO (MI)
	ANNO:	2017
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA DI S. AMBROGIO
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	<p>Campagna diagnostica strumentale: analisi magnetometriche, ispezioni con rilievo diretto, carotaggi del cls e prove a compressione in laboratorio, determinazione della profondità di carbonatazione, prove di estrazione pull-out, prelievi di ferri e prove a trazione in laboratorio, analisi endoscopiche.</p> <p>Progettazione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP.</p> <p>Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di pilastri in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).</p>	
	VILLA UNIFAMILIARE	
	LOCALITÀ:	BELLANO (LC)
	ANNO:	2017
	COMMITTENZA:	DOTT. GIOVANNI NOGARA
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	<p>Progettazione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP.</p> <p>Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di pilastri in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).</p>	

	VILLA UNIFAMILIARE IN VIA JULIA	
	LOCALITÀ:	ZOPPOLA (BL) – LOC. CASTION
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	SIG. ROBERTO MARCHI
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Progettazione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento strutturale e miglioramento sismico di elementi murari mediante materiale fibrorinforzato in carbonio (CFRP).	

	VILLA UNIFAMILIARE IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE	
	LOCALITÀ:	TRECCATE (NO)
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	SIG.RA DANILA RUGGERONE
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Progettazione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di pilastri e setti in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	


	MAGAZZINO "FLOS"	
	LOCALITÀ:	BOVEZZO (BS)
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	FLOS S.P.A.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di rinforzo strutturale di pavimentazione industriale in cemento armato, mediante materiale fibrorinforzato in carbonio (CFRP).	

	VILLA UNIFAMILIARE IN VIA CAVALCANTI	
	LOCALITÀ:	VARESE
	ANNO:	2015
	COMMITTENZA:	DOTT.SA ELISABETTA GABRI
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di travi in cemento armato mediante materiale fibrorinforzato in carbonio (CFRP).	


	OFFICINA TOYOTA "REAL MOTORS"	
	LOCALITÀ:	TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
	ANNO:	2014
	COMMITTENZA:	REAL MOTORS S.P.A.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di pilastri, travi e tegoli prefabbricati in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	


	OSPEDALE "S. SPIRITO"	
	LOCALITÀ:	CASALE MONFERRATO (AL)
	ANNO:	2014
	COMMITTENZA:	ASL AL REGIONE PIEMONTE
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Progettazione di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di solai in latero-cemento e travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	


	PALAZZINA IN VIA LEONARDO DA VINCI	
	LOCALITÀ:	VERDELLO (BG)
	ANNO:	2014
	COMMITTENZA:	ING. GIORGIO SANGALETTI
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Progettazione di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di solai in latero-cemento e travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	

	VILLA "TROUBETZKOY"	
	LOCALITÀ:	Blevio (CO)
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	CURTI IMPRESA EDILE S.R.L.
	DESTINATARIO:	Sig. CAGNI PASCAL
TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)	
DESCRIZIONE:	Progettazione di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di pilastri, travi e nodi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	


	CONDOMINIO "AZALEA"	
	LOCALITÀ:	Roma
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	EDIL FONTE SERVICE DI V. GIANFELICI
	DESTINATARIO:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)	
DESCRIZIONE:	Progettazione di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di solai in latero-cemento e travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	


	SCUOLA MATERNA	
	LOCALITÀ:	Serramanna (VS)
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	COMUNE DI SERRAMANNA
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Progettazione di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di cupola in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	


	R.S.A. "EREMO DI MIAZZINA"	
	LOCALITÀ:	Gravellona Toce (VB)
	ANNO:	2013
	COMMITTENZA:	IL MURETTO S.R.L.
	DESTINATARIO:	CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA S.P.A.
TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)	
DESCRIZIONE:	Progettazione di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di architravi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	


	CONDOMINIO "ALBA"	
	LOCALITÀ:	Brescia
	ANNO:	2011-2012
	COMMITTENZA:	Amministrazione condominiale
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Progettazione di rinforzo strutturale in CFRP.	

		Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale in CFRP di pilastri e travi in cemento armato e lastre di solaio tipo predalles, mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).
--	--	---


	SEDE PRODUTTIVA "ACETUM"	
	LOCALITÀ:	Cavezzo (MO)
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	LOMBARDA PREFABBRICATI S.P.A.
	DESTINATARIO:	ACETUM S.R.L.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
	DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di pilastri prefabbricati in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).


	SEDE PRODUTTIVA "SALZGITTER MANNESMANN"	
	LOCALITÀ:	Costa Volpino (BG)
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES ITALIA S.R.L.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
	DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di pilastri e travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).


	GELATERIA "BEDONT"	
	LOCALITÀ:	Brescia
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	CARIM S.R.L.
	DESTINATARIO:	GELATERIA BEDONT DI BEDONT CAV. REMO E C. S.N.C.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista)
DESCRIZIONE:	Progettazione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale intradossale in CFRP di archi in muratura mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	


	COMPLESSO RESIDENZIALE "LE QUATTRO GROLLE"	
	LOCALITÀ:	Courmayeur (AO)
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
	DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di pilastri, solai in latero-cemento e travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).


	CONDOMINIO "SAN ROCCHINO 80"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2012
	COMMITTENZA:	SIG. LUIGI FAZOLO
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
	DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di solai in latero-cemento e travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).


	R.S.A "CASA CARDINAL GIACOMO LERCARO"	
	LOCALITÀ:	Bodio Lomnago (VA)
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	ALBACHIARA COMPAGNIA ALBERGHIERA S.R.L.
	DESTINATARIO:	R.S.A. "CASA CARDINAL GIACOMO LERCARO" – VILLA PURICELLI S.R.L.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di solai in latero-cemento, legno e acciaio mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	


	ORATORIO PARROCCHIA "SS. NAZARO E CELSO"	
	LOCALITÀ:	Brescia
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	PARROCCHIA DI SS. NAZARO E CELSO
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di solai in latero-cemento e travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	

	COMPLESSO RESIDENZIALE "FRANZI"	
	LOCALITÀ:	Verbania Intra (VB)
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	IMMOBILIARE FRANZI S.R.L.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di solai in latero-cemento e travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	

	CONDOMINIO "OLIMPIA"	
	LOCALITÀ:	Caltagirone (CT)
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di pilastri in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	


	CHALET "LA PERLE" IN CHEMIN DE BELLEVUE	
	LOCALITÀ:	Rougemont – Canton Vaud (Svizzera)
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	SIORPAES S.N.C.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di travi in legno mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	


	CONDOMINIO "BROGLIO 10"	
	LOCALITÀ:	Milano
	ANNO:	2011
	COMMITTENZA:	BROGLIO 10 S.R.L.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	

	COMPLESSO RESIDENZIALE "ALPENROSE"	
	LOCALITÀ:	Ponte di legno (BS)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	ALPENROSE HOME S.R.L.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di solai in latero-cemento e travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	

	COMPLESSO RESIDENZIALE "TRAMPOLINI"	
	LOCALITÀ:	Ponte di legno (BS)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	G. F. IMMOBILI S.R.L.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	


	QUARTIERE INTEGRATO "ABITARE A MILANO" – SOCIAL HOUSING IN VIA OVADA	
	LOCALITÀ:	Milano
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	BRANCACCIO S.P.A.
	DESTINATARIO:	COMUNE DI MILANO
TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)	
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	


	CHIESA "S. MARTINO"	
	LOCALITÀ:	Fiesole (FI)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale intradossale di volta in muratura mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	

	PALAZZINA "CASA LEA"	
	LOCALITÀ:	Marciana (LI)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	ING. TREBESCHI
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di miglioramento sismico di strutture in muratura mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	

	COMPLESSO RESIDENZIALE "I TIGLI"	
	LOCALITÀ:	Bagnolo Mella (BS)
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	BERTELLI COSTRUZIONI S.P.A.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di solai in latero-cemento e travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	

	SEDE PRODUTTIVA "EOS"	
	LOCALITÀ:	Brescia
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	EOS S.R.L.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di tegoli prefabbricati in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	
	VILLA BIFAMILIARE IN VIA VAL PUSTERIA	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2010
	COMMITTENZA:	AVV. PATRIZIA SCHIFFO
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in GFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale muro in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in vetro (GFRP).	
	PALAZZINA IN VIA ROMA	
	LOCALITÀ:	Padenghe sul Garda (BS)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	SIG. FERRARI A.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di solai in latero-cemento e travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	
	SCUOLA ELEMENTARE	
	LOCALITÀ:	Pontevedo (BS)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	COMUNE DI PONTEVEDO
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di miglioramento sismico delle strutture in muratura mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	
	SCUOLA ELEMENTARE "A. SOGGETTI"	
	LOCALITÀ:	Sarezzo (BS)
	ANNO:	2009
	COMMITTENZA:	COMUNE DI SAREZZO
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di solai in latero-cemento e travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	
	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA MALONETTO	
	LOCALITÀ:	Brandizzo (TO)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	EDIL-TRE S.R.L.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	

	CONDOMINIO IN VIA GRAMSCI	
	LOCALITÀ:	ACQUI TERME (AL)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	SIG. GARBARINO CARLO
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di solai in latero-cemento e travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	

	COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA MARCONI	
	LOCALITÀ:	Pontevico (BS)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	GEOM. SCANDELLA
	DESTINATARIO:	SIG.RI ANNI
TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)	
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	


	MAGAZZINO "TADDEI FRATELLI"	
	LOCALITÀ:	Corteno Golgi (BS)
	ANNO:	2008
	COMMITTENZA:	TADDEI FRATELLI S.N.C.
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista e Direttore dei Lavori)
DESCRIZIONE:	Progettazione e Direzione dei lavori di rinforzo strutturale in CFRP. Esecuzione intervento di consolidamento statico e rinforzo strutturale di travi in cemento armato mediante materiali compositi fibro-rinforzati in carbonio (CFRP).	


INTERVENTI SUPER-SISMA-BONUS 110: APPALTO INTEGRATO CON PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI ANTISISMICI

	COMPLESSO "I PIOPPI"	
	LOCALITÀ:	BORGOSATOLLO (BS)
	ANNO:	2022-2023
	COMMITTENZA:	COMPLESSO "I PIOPPI" - AMMINISTRATORE RAG. BONSIGNORI
	FABBRICATI:	Scala "A" e Scala "C"
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista, Direttore dei lavori e Asseveratore costi)
	CSP e CSE:	Ing. Alessandro Gasparini (GAP Progetti)
	DESCRIZIONE:	Verifica di vulnerabilità sismica comprendente la valutazione dei livelli di conoscenza, campagna di indagine, rilievi di dettaglio, effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (CSP e CSE), asseverazione dei costi per il Super-Sisma-Bonus 110. Esecuzione intervento di rinforzo strutturale mediante materiale fibrorinforzato in carbonio (CFRP).


	CONDOMINIO "FASANI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2021-2022
	COMMITTENZA:	CONDOMINIO "FASANI" - AMMINISTRATORE RAG. BONSIGNORI
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista, Direttore dei lavori, CSP, CSE e asseveratore costi)
	DESCRIZIONE:	Verifica di vulnerabilità sismica comprendente la valutazione dei livelli di conoscenza, campagna di indagine, rilievi di dettaglio, effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (CSP e CSE), asseverazione dei costi per il Super-Sisma-Bonus 110. Esecuzione intervento di rinforzo strutturale mediante materiale fibrorinforzato in carbonio (CFRP).

	CONDOMINIO "TORRICELLA"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2021-2022
	COMMITTENZA:	CONDOMINIO "TORRICELLA" - AMMINISTRATORE GEOM. SIGNORINI
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista, Direttore dei lavori, CSP, CSE e asseveratore costi)
	DESCRIZIONE:	Verifica di vulnerabilità sismica comprendente la valutazione dei livelli di conoscenza, campagna di indagine, rilievi di dettaglio, effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (CSP e CSE), asseverazione dei costi per il Super-Sisma-Bonus 110. Esecuzione intervento di rinforzo strutturale mediante materiale fibrorinforzato in carbonio (CFRP).

	CONDOMINIO "LUIA"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA – LOC. MOMPIANO
	ANNO:	2022-2023
	COMMITTENZA:	CONDOMINIO "LUIA" - AMMINISTRATORE RAG. ANNA RITA CO'
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista, Direttore dei lavori, CSP, CSE e asseveratore costi)
	DESCRIZIONE:	Verifica di vulnerabilità sismica comprendente la valutazione dei livelli di conoscenza, campagna di indagine, rilievi di dettaglio, effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (CSP e CSE), asseverazione dei costi per il Super-Sisma-Bonus 100. Esecuzione intervento di rinforzo strutturale mediante materiale fibrorinforzato in carbonio (CFRP).

	CONDOMINIO "FOPPOLI"	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2022
	COMMITTENZA:	CONDOMINIO "FOPPOLI" - AMMINISTRATORE GEOM. FULVIO MOMBELLI
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista, Direttore dei lavori, CSP, CSE e asseveratore costi)
DESCRIZIONE:	<p>Verifica di vulnerabilità sismica comprendente la valutazione dei livelli di conoscenza, campagna di indagine, rilievi di dettaglio, effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (CSP e CSE), asseverazione dei costi per il Super-Sisma-Bonus 110.</p> <p>Esecuzione intervento di rinforzo strutturale mediante materiale fibrorinforzato in carbonio (CFRP).</p>	

	CONDOMINIO MINIMO "FALCONE 4-10"	
	LOCALITÀ:	AZZANO MELLA
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	SIGG. BERGOLI – SIMONELLI – FERRARI
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista, Direttore dei lavori, CSP, CSE e asseveratore costi)
DESCRIZIONE:	<p>Verifica di vulnerabilità sismica comprendente la valutazione dei livelli di conoscenza, campagna di indagine, rilievi di dettaglio, effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (CSP e CSE), asseverazione dei costi per il Super-Sisma-Bonus.</p> <p>Esecuzione intervento di rinforzo strutturale mediante materiale fibrorinforzato in carbonio (CFRP).</p>	

	CONDOMINIO MINIMO "RENONCINO 1"	
	LOCALITÀ:	BASIGLIO (MI)
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	SIGG. AGHILAR – CONTRINO
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista, Direttore dei lavori, CSP, CSE e asseveratore costi)
DESCRIZIONE:	<p>Verifica di vulnerabilità sismica comprendente la valutazione dei livelli di conoscenza, campagna di indagine, rilievi di dettaglio, effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (CSP e CSE), asseverazione dei costi per il Super-Sisma-Bonus.</p> <p>Esecuzione intervento di rinforzo strutturale mediante materiale fibrorinforzato in carbonio (CFRP).</p>	

	CONDOMINIO MINIMO "VALIGNANI 71"	
	LOCALITÀ:	CEPAGATTI (PE)
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	SIGG. DI MEO – D'ETTORRE
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista, Direttore dei lavori, CSP, CSE e asseveratore costi)
DESCRIZIONE:	<p>Verifica di vulnerabilità sismica comprendente la valutazione dei livelli di conoscenza, campagna di indagine, rilievi di dettaglio, effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (CSP e CSE), asseverazione dei costi per il Super-Sisma-Bonus.</p> <p>Esecuzione intervento di rinforzo strutturale mediante materiale fibrorinforzato in carbonio (CFRP).</p>	

	CONDOMINIO MINIMO "VESTONE 9"	
	LOCALITÀ:	TREVISO BRESCIANO (BS)
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	SIGG. SCUTRA-VIADANA
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista, Direttore dei lavori, CSP, CSE e asseveratore costi)
	DESCRIZIONE:	<p>Verifica di vulnerabilità sismica comprendente la valutazione dei livelli di conoscenza, campagna di indagine, rilievi di dettaglio, effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (CSP e CSE), asseverazione dei costi per il Super-Sisma-Bonus.</p> <p>Esecuzione intervento di rinforzo strutturale mediante materiale fibrorinforzato in carbonio.</p>

	CONDOMINIO MINIMO IN VIALE CADUTI DEL LAVORO	
	LOCALITÀ:	BRESCIA
	ANNO:	2021
	COMMITTENZA:	SIG.RA FRANCESCA ROMANO – SIG. GHIDINI CRISTIAN
	REFERENTE:	GEOM. FRANCESCO MASTROTOTARO
	TECNICO:	Ing. Marco Brognoli (Progettista, Direttore dei lavori, CSP, CSE e asseveratore costi)
DESCRIZIONE:	<p>Verifica di vulnerabilità sismica comprendente la valutazione dei livelli di conoscenza, campagna di indagine, rilievi di dettaglio, effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (CSP e CSE), asseverazione dei costi per il Super-Sisma-Bonus.</p> <p>Esecuzione intervento di rinforzo strutturale mediante materiale fibrorinforzato in carbonio.</p>	